SCHEMA BLOC DU DISPOSITIF:

Le dispositif sera doté d'un bouton de marche/arrêt, après l'activation de celle-ci l'ensemble du dispositif sera alimenté et le capteur pourra commencer l'étape de mesure puis le microcôntreleur communiquera avec l'afficheur pour afficher les mesures obtenues.

