# UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE ENGENHARIA

Alunos: Camila de Brito

Dickson Alves

Luiz Paulo Torres

Pedro Ribeiro

Rodolfo Ferreira

Prof.: Gilberto de Miranda Júnior

Disciplina: Otimização e Simulação para Engenharia



### TRABALHO DE OTIMIZAÇÃO

Problema retirado da disciplina de Siderurgia II do curso de Engenharia Metalúrgica

Otimização do carregamento do Forno Elétrico a Arco

O carregamento do forno elétrico a arco (FEA) pode ser feito com dois ou mais cestões. Para que seja feito com dois cestões é necessário utilizar sucatas de maior densidade e de maior custo. O carregamento também poderá ser feito com três cestões, se sucatas de menor densidade (menor custo) forem utilizadas. A vantagem do carregamento com dois cestões é o menor consumo de energia (cerca de 10 kWh/t) devido às perdas durante a abertura do forno e menor tempo de corrida, pois cada carregamento leva cerca de 5 minutos. O objetivo desse exercício é avaliar economicamente as opções de se fazer o carregamento do FEA com 2 ou 3 cestões. Para isso, é necessário inicialmente calcular o peso de cada classe de sucata (conforme tabela abaixo) de modo a se obter a carga mais econômica.

Tabela 1: Densidade e preços de diversas classes de sucatas

| Item | Classe de sucata         | Tipo | Densidade<br>(t/m³) | Preço (R\$/t) |
|------|--------------------------|------|---------------------|---------------|
| 1    | No. 1 Heavy              | Р    | 0,85                | 320,00        |
| 2    | No. 2 Heavy              | Р    | 0,75                | 280,00        |
| 3    | Internal Low Alloy       | Р    | 3,00                | 480,00        |
| 4    | Plate & Structural       | Р    | 2,00                | 580,00        |
| 5    | Internal Stainless Steel | Р    | 3,00                | 660,00        |
| 6    | No. 1 Bundles            | M    | 1,20                | 360,00        |
| 7    | No. 2 Bundles            | M    | 1,10                | 340,00        |
| 8    | DRI                      | M    | 1,65                | 440,00        |
| 9    | No. 1 Busheling          | L    | 1,50                | 420,00        |
| 10   | Shredded                 | L    | 1,50                | 400,00        |

P = Sucata pesada, M = Sucata média, L = Sucata leve

Deseja-se produzir uma corrida de 165 t de aço líquido. Entretanto, devido à adição de ligas durante o processo, a carga deve ser de 160 t utilizando-se, no máximo, 3 carregamentos. A capacidade de carga do forno é de 72 m³ (dimensões do forno: 3 m de altura por 5,5 m de diâmetro). No entanto, a partir da fusão do primeiro cestão, esse volume é menor devido ao volume ocupado pelo aço líquido resultante dos carregamentos anteriores (densidade do aço líquido = 7500 kg/m³). Outras restrições ao carregamento são:

- Limite máximo de 30% (em peso) de sucata pesada em cada cestão para evitar a quebra de eletrodos durante a fusão;
- Necessidade de uma camada de sucata leve na superfície da carga de cada cestão com 30 cm de espessura para acelerar a penetração inicial dos eletrodos.

#### Para essas considerações:

- Calcule o peso de cada sucata que resulte no menor custo (conforme a tabela) para carregamento em 3 cestões;
- 2. Repita o cálculo para dois cestões;
- 3. Compare o custo da carga metálica para as duas opções;

#### Para resolver esse exercício você deve:

- i. Equacionar o custo da carga metálica em função do peso e preço de cada tipo de sucata;
- ii. Equacionar as restrições abaixo em função do peso de cada tipo de sucata:
  - 1. Peso total da carga metálica = 160 t;
  - 2. Volume de cada carga (cestão) de acordo com o volume disponível no forno;
  - 3. Limite de no máximo 30% em peso de sucata pesada em cada cestão;
  - Necessidade de uma camada de sucata leve no topo de cada cestão com 30 cm de espessura;
- iii. Minimizar a equação de custo da carga metálica sujeita às restrições acima (utilizar o Solver do Excel ou um programa de otimização).

### RESOLUÇÃO: PROBLEMA DOS DOIS CESTÕES

#### Conjuntos:

C: conjuntos dos cestões a serem carregados (primeiro e segundo cestão),  $c \in [1,2]$ ;

S: tipo de sucata (ver Tabela 1),  $s \in [1,10]$ .

#### Parâmetros:

 $d_s$ : densidade da sucata s, em t/m<sup>3</sup>,  $\forall s \in S$ ;

 $p_s$ : preço da sucata s, em R\$/t,  $\forall s \in S$ ;

 $V_c$ : volume carregado no cestão c, em m³,  $\forall c \in C$ ;

V: volume físico do cestão (igual ao volume do forno) (72 m<sup>3</sup>).

#### Variáveis de decisão

 $m_{sc}$ : massa da sucata s no cestão c, em t,  $\forall s \in S$ ,  $\forall c \in C$ .

#### Restrições:

Massa total de sucata igual a 160 t:

$$\sum_{c=1}^{2} \sum_{s=1}^{10} m_{sc} = 160$$

Volume da sucata não pode exceder volume do cestão:

$$\sum_{s=1}^{10} \frac{m_{sc}}{d_s} \le V, \forall c \in C$$

Volume remanescente no forno deve ser superior ao volume carregado como carga sólida:

$$V - \frac{1}{7.5} \sum_{j=1}^{c-1} \sum_{s=1}^{10} m_{sj} \ge \sum_{s=1}^{10} \frac{m_{sc}}{d_s} , \forall c \in C$$

Limite de 30% de sucata pesada em cada cestão:

$$\sum_{s=1}^{5} m_{sc} \le \frac{30}{100} \sum_{s=1}^{10} m_{sc} , \forall c \in C$$

Camada de 30 cm de sucata leve no topo do cestão:

$$\sum_{s=0}^{10} \frac{m_{sc}}{d_s} \ge \pi \times \frac{5.5^2}{4} \times 0.30$$

#### Função-objetivo:

$$Min \sum_{c=1}^{2} \sum_{s=1}^{10} m_{sc} \times p_{s}$$

## RESOLUÇÃO: PROBLEMA DOS TRÊS CESTÕES

#### Conjuntos:

C: conjuntos dos cestões a serem carregados (primeiro, segundo e terceiro cestão),  $c \in [1,3]$ ;

S: tipo de sucata (ver Tabela 1),  $s \in [1,10]$ .

#### Parâmetros:

 $d_s$ : densidade da sucata s, em t/m<sup>3</sup>,  $\forall s \in S$ ;

 $p_s$ : preço da sucata s, em R\$/t,  $\forall s \in S$ ;

 $V_c$ : volume carregado no cestão c, em m³,  $\forall c \in C$ ;

V: volume físico do cestão (igual ao volume do forno) (72 m<sup>3</sup>).

#### Variáveis de decisão

 $m_{sc}$ : massa da sucata s no cestão c, em t,  $\forall s \in S$ ,  $\forall c \in C$ .

#### Restrições:

Massa total de sucata igual a 160 t:

$$\sum_{c=1}^{3} \sum_{s=1}^{10} m_{sc} = 160$$

Volume da sucata não pode exceder volume do cestão:

$$\sum_{s=1}^{10} \frac{m_{sc}}{d_s} \le V, \forall c \in C$$

Volume remanescente no forno deve ser superior ao volume carregado como carga sólida:

$$V - \frac{1}{7.5} \sum_{j=1}^{c-1} \sum_{s=1}^{10} m_{sj} \ge \sum_{s=1}^{10} \frac{m_{sc}}{d_s}$$
,  $\forall c \in C$ 

Limite de 30% de sucata pesada em cada cestão:

$$\sum_{s=1}^{5} m_{sc} \le \frac{30}{100} \sum_{s=1}^{10} m_{sc} , \forall c \in C$$

Camada de 30 cm de sucata leve no topo do cestão:

$$\sum_{s=9}^{10} \frac{m_{sc}}{d_s} \ge \pi \times \frac{5.5^2}{4} \times 0.30$$

Função-objetivo:

$$Min \sum_{c=1}^{3} \sum_{s=1}^{10} m_{sc} \times p_s$$

Nas páginas a seguir, apresentam-se os arquivos do modelo programado em AMPL, os respectivos dados para o caso de dois cestões e o script de solução, pelo qual o CPLEX é chamado para resolver o problema linear.

```
1: #
     OTIMIZAÇÃO DO CARREGAMENTO DE SUCATA NO FORNO ELÉTRICO A ARCO
2: #
     Camila de Brito Ferreira , Dickson Alves de Souza, Luiz Paulo Horta Torres
3: #
4: #
     Pedro Ribeiro Martins Bento, Rodolfo Paulo Santos Ferreira
5: #
6: #
     Segundo semestre de 2012, Alunos do curso de Engenharia Metalúrgica - UFMG
7: #
8: # Professor Gilberto de Miranda Júnior - Departamento de Engenharia de Produção
9: #
     Escola de Engenharia - UFMG
10: #
11: #
                         CARREGAMENTO COM DOIS CESTOES
12: #
16: param pi; # Número pi.
17:
18: param s; # Número de tipos de sucata.
19: param c; # Número de cestões de sucata usado no carregamento.
20:
21: param M; # Massa total de sucata de aço a ser carregada, em toneladas.
22: param d_al; # Densidade do aço líquido, em toneladas por metro cúbico
23:
24: param d_s{i in 1..s}; # Densidade da sucata s, em toneladas por metro cúbico.
25: param p_s{i in 1..s}; # Preço da sucata s, em R$/tonelada;
26:
27: param V; # Volume físico do cestão, em metros cúbicos.
28:
29: var m_sc{i in 1..s, j in 1..c}; # Massa da sucata s adicionada no cestão c;
30:
31: # Função-objetivo
32: minimize total_cost: sum{i in 1..c, j in 1..s} m_sc[j,i] * p_s[j];
33:
34: # Restricões
35:
36: s.t. positivo{i in 1..s, j in 1..c}: m_sc[i,j] >= 0;
37:
38: # Carga de M toneladas de aço líquido.
39: s.t. carga: sum{i in 1..c, j in 1..s} m_sc[j,i] = M;
40:
41: # Volume do cestão disponível.
42: s.t. cestao{i in 1..c}: sum{j in 1..s} (m_sc[j,i] / d_s[j]) <= V;
43:
44: # Volume disponível para cada cestão após o primeiro;
45: s.t. volume_remanescente{i in 1..c}: sum{j in 1..s} (m_sc[j,i] / d_s[j])
                         + 1/d_al * sum{k in 1..i-1,j in 1..s} (m_sc[j,k]) <= V;
46:
47:
48: # Exigência de 30% de sucata pesada (no máximo);
49: s.t. sucata_pesada{i in 1..c}: sum{j in 1..5} (m_sc[j,i])
                                    - 30/100 * sum{j in 1..s} (m_sc[j,i]) <= 0;
50:
51:
52: # Exigência de 30 cm de sucata leve (no mínimo);
53: s.t. sucata_leve{i in 1..c}: sum{j in 9..10} (m_sc[j,i] / d_s[j]) >=
                                                     pi * 5.5 ^ 2 / 4 * 0.30;
```

```
1: #
2: # OTIMIZAÇÃO DO CARREGAMENTO DE SUCATA NO FORNO ELÉTRICO A ARCO
3: #
     Camila de Brito Ferreira , Dickson Alves de Souza, Luiz Paulo Horta Torres
4: #
      Pedro Ribeiro Martins Bento, Rodolfo Paulo Santos Ferreira
5: #
6: #
      Segundo semestre de 2012, Alunos do curso de Engenharia Metalúrgica - UFMG
7: #
8: # Professor Gilberto de Miranda Júnior - Departamento de Engenharia de Produção
9: # Escola de Engenharia - UFMG
10: #
11: #
                         CARREGAMENTO COM DOIS CESTOES
12: #
13: #-----
14: #========= DADOS DO PROBLEMA ============================
15: #-----
16: param pi:= 3.14159265359;
17:
18: param s:= 10; # Número de tipos de sucata.
19: param c:= 2; # Número de cestões de sucata usado no carregamento.
20:
21: param M:= 160; # Massa total de sucata de aço a ser carregada, em toneladas.
22: param d_al:= 7.5; # Densidade do aço líquido, em toneladas por metro cúbico.
23:
24: # Densidade da sucata s, em toneladas por metro cúbico.
25: param d_s:=
             1 0.85
26:
27:
             2 0.75
28:
             3 3.00
29:
             4 2.00
30:
             5 3.00
31:
             6 1.20
32:
             7 1.10
33:
             8 1.65
34:
             9 1.50
35:
             10 1.50
36:
37:
38: # Preço da sucata s, em R$/tonelada.
39: param p_s:=
40:
             1 320.00
41:
             2 280.00
             3 480.00
42:
43:
             4 580.00
44:
             5 660.00
            6 360.00
45:
             7 340.00
46:
47:
             8 440.00
             9 420.00
48:
49:
             10 400.00
50:
51:
52: param V:= 72; # Volume físico do cestão, em metros cúbicos.
53:
54: end;
```

```
1: #
2: # OTIMIZAÇÃO DO CARREGAMENTO DE SUCATA NO FORNO ELÉTRICO A ARCO
3: # Camila de Brito Ferreira , Dickson Alves de Souza, Luiz Paulo Horta Torres
4: #
    Pedro Ribeiro Martins Bento, Rodolfo Paulo Santos Ferreira
5: #
6: #
    Segundo semestre de 2012, Alunos do curso de Engenharia Metalúrgica - UFMG
7: #
8: # Professor Gilberto de Miranda Júnior - Departamento de Engenharia de Produção
9: # Escola de Engenharia - UFMG
10: #
                    CARREGAMENTO COM DOIS CESTOES
11: #
12: #
15: #-----
16:
17: model Dois_cestoes.md;
18:
19: data Dois_cestoes.dat;
20:
21: option solver cplexamp;
22:
23: option cplex_options 'integrality = 1e-8 mipdisplay=2';
24:
25: solve;
26:
27: display m_sc;
```

### **ANÁLISE DE RESULTADOS:**

Os resultados obtidos na simulação do CPLEX e pelo Solver no Microsoft Office Excel são mostrados na tabela abaixo:

TABELA 2: Comparação das soluções obtidas pelo Solver e pelo CPLEX para o caso de dois cestões

| Dois cestões   |       |                |       |  |  |
|----------------|-------|----------------|-------|--|--|
| Cesta          | ăo 1  | Cestão 2       |       |  |  |
| Solver - Excel | CPLEX | Solver - Excel | CPLEX |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 12,53          | 12,52 |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |  |  |
| 71,36          | 71,36 | 54,74          | 54,73 |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |  |  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |  |  |
| 10,69          | 10,69 | 10,69          | 10,69 |  |  |

|       | R\$ 28.538,40  | R\$ 28.538,40 | R\$ 28.902,00 | R\$ 28.893,80 |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Custo | Solver - Excel | R\$ 57.440,40 |               |               |
| (R\$) | CPLEX          | R\$ 57.432,20 |               |               |

TABELA 3: Comparação das soluções obtidas pelo Solver e pelo CPLEX para o caso de três cestões

| Três cestões   |       |                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| Cestão 1       |       | Cestão 2       |       | Cestão 3       |       |
| Solver - Excel | CPLEX | Solver - Excel | CPLEX | Solver - Excel | CPLEX |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 19,15          | 10,00 | 15,04          | 20,31 | 13,81          | 17,69 |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 34,00          | 12,64 | 24,40          | 36,69 | 21,54          | 30,59 |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 10,69          | 10,69 | 10,69          | 10,69 | 10,69          | 10,69 |

|       | R\$ 21.198,00  | R\$ 11.373,60 | R\$ 16.783,20 | R\$ 22.437,40 | R\$ 15.466,40 | R\$ 19.629,80 |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Custo | Solver - Excel | R\$ 53.447,60 |               |               |               |               |
| (R\$) | CPLEX          | R\$ 53.440,80 |               |               |               |               |

Pela análise dos resultados, podemos perceber que o resultado encontrado pela simulação no CPLEX tem valor muito próximo ao resultado do Solver, logo em primeira análise, podemos concluir que a programação no CPLEX foi realizada de modo satisfatório. Pode-se perceber também que os valores encontrados pelo CPLEX são, ainda que ligeiramente, melhores que os valores encontrados no Solver. O Solver, por ser um método iterativo, necessita de um valor inicial ou um "chute". Dependendo do valor dado no "chute" o método pode convergir para uma solução ótima ou ocorrer divergência do método. Tanto para 2 cestões quanto para 3 cestões, o método CPLEX apresentou melhor resultado que o Solver e, em linhas gerais, conclui-se que um carregamento do forno com 3 cestões é mais economicamente viável, já que seu valor foi R\$ 53.440,80 em comparação com os R\$ 57.432,20 do carregamento com 2 cestões.