



HGR 1 Tijuana

Bitácora de Servicio



Fecha	Datos del Equipo		Tipo de Mantenimiento	Nombre del Ing. de Servicio
02/10/2025	Modelo: TENIDOR DE TEJIDOS	GEMINI AS	Mantenimiento Preventivo ☒	Jose Asfand
	Número de serie:	GT8165H2409EP	Mantenimiento correctivo ☐	Pascado Castro
	Número de orden de servicio:	045125		
Actividades Realizadas:				
Revisión general Revisión de fuente de poder Revisión de eje Z y motor eje Z Revisión de eje teta y motor eje teta Limpieza interna de motor Revisión de cables de alimentación y comunicación Revisión de puertas Revisión de fugas de agua y supresión de las mismas Verificación de pruebas de operación Limpieza general Revisión del sistema eléctrico y electrónico Revisión del sistema de lavado Revisión de Resistencias de calentamiento				
Área:				
Nombre y firma del responsable:				

Dra. Gilda Gabriela Grajales Pérez
Médico Asistente
Mvil. 39023464
IMSS Céd. Prof. 4584994

Dr. Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
HGR No. 1
Mvil. 99024980



Garantía por Conservación: 1000 Céd. La Asistencia al Paciente por cada 1000 Céd. de la Asistencia al Paciente. La Asistencia al Paciente es un servicio de salud que se presta en el marco de la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales. La Asistencia al Paciente es un servicio de salud que se presta en el marco de la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales. La Asistencia al Paciente es un servicio de salud que se presta en el marco de la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales.



LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
COMERCIO EXTERIOR 1080 LA AURORA
GUADALAJARA JALISCO 44460
(33) 36194040 ventas@labtech.com.mx

27/06/2025
Página 1

AdaFlex®

No de Orden 045125 LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
Fecha Registro 03/10/2025 03:33:36 p. m. Servicio Normal

No Cliente 06561 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Atención No. de Proveedor: 13842 Agente I.B.Q. SERGIO CAMPOS
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA No 476 Técnico 80 TECNICO POR ASIGNAR GDL
Teléfonos 664 1887674
Ciudad MEXICO Contacto HECTOR HUGO ROSALES

Modelo A81500001 Fact Venta
Marca EPREDIA Fecha
Línea ANATOMIA PATOLO Serie GT8165H2409EP Fact Compra
Artículo TEÑIDOR AUTOMATICO DE LAMINILLAS GEMINITAS CON CALENTAMIENTO

Ultimo Servicio
No de Orden
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECOMENDACIONES
02 DIC 2025
OBSERVACIONES
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Observaciones
HGR 1 TIJUANA
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio
Tijuana, Baja California
TEL. 664 1887674

Código	Descripción	Surt
--------	-------------	------

(Datos para ser llenados por el Usuario)

Fecha y Hora de Inicio : 02- Diciembre- 2025 10:32
Fecha y Hora de Terminación: 02- Diciembre- 2025 12:14
Fecha Prox. Mto. NOV- 2026

Como calificaría en los siguientes puntos a nuestro Ingeniero de Servicio

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Amabilidad y Cortesía	☐	☐	☐	☐
Tiempo de Respuesta en el servicio	☐	☐	☐	☐
Conocimientos Tecnicos	☐	☐	☐	☐
Puntualidad	☐	☐	☐	☐

Dra. Erika Gabriela Grajalas Pérez
Médico Anatomopatologo
Mat. 99023484
IMSS Ced. Prof. 4584994

Nombre y Firma Conformidad
Usuarios

Jose Antonio Precado C
Nombre y Firma
Ingeniero de Servicio

Mtto. Preventivo 1º de 3 anual; según check
List anexo.

Se recomienda limpiar derrames y salpicaduras
inmediatamente ya que al secarse es imposible
quitar manchas. así mismo tapar vados cuando no
este en uso para evitar vapores corrosivos y que
dané el equipo.

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO TEÑIDOR AUTOMATICO

ANEXO-ST-03

MARCA	EPREDIA	LABORATORIO	Patología
MODELO	GEMINI AS	FECHA	02/12/2025
N/S	GT-8165H2409EB	O.S.	015/15

Marque con una X cada una de las casillas cuando se haya completado el paso.

1.- Condiciones iniciales.	
1.1	Inspeccione el equipo, si se encuentra apagado enciéndalo y permita que realice el test de inicio. ☒
1.2	Observar y documentar las condiciones del equipo, derrames, oxido, desgastes. ☒
1.3	Verifique que en las conexiones de agua y drenaje no haya fugas o derrames. ☒
2.- Pruebas de ingeniería.	
2.1	Verificar el estado de las entradas y salidas en la pantalla de ingeniería. ☒
2.2	Ejecutar CENTRE ENGINE TEST (Eje Z, theta) ☒
2.3	Ejecutar CALIBRATION TEST (Motor Z, theta) ☒
3.- Revisión del sistema mecánico.	
3.1	Verificación del motor y la tensión de las bandas. ☒
3.2	Engrasado y alineado del riel ☒
3.3	Engrasado y alineado del brazo ☒
4.- revisión del sistema hidráulico.	
4.1	Revisión de fugas y empaques. ☒
4.2	Revisión y limpieza de sensores de conductividad. ☒
4.3	Revisión y funcionamiento de las válvulas. ☒
5.- Revisión general del equipo.	
5.1	Revisión de puertas corredizas ☒
5.2	Revisión general de daños en la carcasa. ☒
5.3	Revisión del software y firmware. ☒
6.- Pruebas de operación.	
6.1	Realice una o varias pruebas de tinción con o sin laminillas, para descartar daños durante el servicio. ☒

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECEIVED
02 DIC 2025
CONSERVACION
HGR No. 1

7.- Instrumentos utilizados		
Equipo	Certificado	Fecha de calibración.
Multímetro Extech	4-33956	2025/04/26

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

Se recomienda limpiar escurrimientos y derrames inmediatamente ya que se seca y ya no es posible quitar manchas.

José Antonio Precado C
Nombre y Firma
Ingeniero de Servicio

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjeto de Conservación
N.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Dra. Erika Gabriela Grajalas Pérez
Médico Anatomopatólogo
Mat. 99023484
Mat. 4584994
Nombre y Firma
Usuario / Cliente

N. Revisión:	Fecha de Aprobación:	Control de Cambios en el Documento	Autorizo:
01		Nombre del Equipo TEÑIDOR AUTOMATICO	Descripción de Cambios: Estandarización del Formato