



Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados, S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas No. 1345, Int. 1 Col. Lomas de Chapultepec, II Sección
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000
R.F.C.: SVI060914196
E-mail: servicio@sevime.com Teléfono: (55) 5202-9151

ORDEN DE SERVICIO

Nombre del cliente o Institución					ORDEN DE SERVICIO	
HGR H3 TIJUAZA ENDA MEDICINA					20926	
E-mail:		Teléfono:		Fecha		
IMSS	ISSSTE	SSA	GOB. Del EDO.	PRIVADO	20/DIC/2025	
Tipo de servicio / Mantenimiento				Datos del equipo		
Preventivo	Correctivo	Instalación y puesta en marcha	Entrega	Capacitación	Nombre: ULTRASONOGRAFO	
					Marca: PHILIPS	
Falla reportada					Modelo: ARTIMINI 50	
- UPS A BYPASS					No. de Serie: US024D1541	
					Localización:	
					Contrato:	
Hora de inicio:		hrs.	Hora de finalizado:	hrs.	Inventario:	

Descripción del trabajo realizado

SE REALIZA CONFIGURACION DE UPS, SE HACE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE 122.3 VAC, SE REALIZA PRUEBAS DE FALLA AMPLIO EL EQUIPO QUE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

No. de parte	Descripción	Cantidad
	REF 26 DIC 2025	
	CONSERVACIÓN	
	HGR No. 1	

Responsable de servicio	Personal Autorizado (Nombre, firma y cargo) Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980	Usuario (Nombre, firma y cargo) Dra. Alejandra Lucero Martinez Rivera Médico Radiólogo Jefatura de Imagenología HGR1 Ced. Esp. 11980592 Mat. 98024465
-------------------------	---	---

F-SGC-045

Vigente a partir de: Agosto 2018

Rev. 2

Página 1 de 1

"El personal de SEVIME se compromete a verificar, proteger y salvaguardar la propiedad del cliente. En caso de que se detecte alguna pérdida, deterioro o daño, antes de hacer el mto. correspondiente, se notificará al personal responsable del hospital."