

Medtronic

KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Insurgentes Sur # 863 Piso 15 y 16 Colonia Nápoles
C.P. 03810, Del. Benito Juárez,
Ciudad de México, México

ORDEN DE SERVICIO

N° Orden de

25081101

N° Notificación

25081101

Cliente N°	Razón Social	Nombre comercial
1655820	HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana	HOSPITAL GENARAL REGIONAL No.1 Tijuana
Dirección	Contacto	Teléfono
Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226 Tijuana, B.C.		
Fecha de servicio	Fecha de notificación	Modelo
11.08.2025	11.08.2025	PB 840
Contrato	Tipo de Atención	Taller
050GYR019N09125-014-00	FS Repair	KENDALL DE MEXICO SA DE CV
Problema Informado	Causar información	Horas Equipo
Mantenimiento correctivo (se apago equipo)		
Ingeniero	NNI:200980014319	
Manuel Recio	UBICACION:Inhaloterapia	

DESCRIPCIÓN DE LA ATENCIÓN

Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Mano de Obra	Traslado clave presupuesto
11.08.2025	11.08.2025	2	0205 0214 2902
Contrato No. 050GYR019N09125-014-00			H.G.R. No.1
-VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO:840			
-MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
-SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL A REALIZAR MC, EL USUARIO REPORTA "EL EQUIPO SE APAGO Y NO ENCIENDE"			
-INSPECCION GENERAL ENCONTRANDO QUE AL CONECTAR EL EQUIPO LOS LEDS DE LA BATERIA NI EL DE AC ENCIENDEN			
-SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA SOLUCIONAR LA FALLA:			
-REVISION DE CODIGOS DE ERROR			
-SE PIDE Y COLOCA FUENTE (REF: 10083930) Y BATERIA (REF: 4-070523-SP)			
-PRECALENTAMIENTO DEL VENTILADOR (10 MINUTOS)			
-AUTO TEST GLOBAL (ATG) Y AUTO TEST CORTO (ATC)			
-EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO.			
-PORCENTAJE AL QUE QUEDA OPERANDO EL EQUIPO 100%			

NÚMERO DE SERIE

Serie	Material N°	Descripción	Versión del software	Versión opcional	CFN
3510093611	10884521181045	10049998 US DIUU 120V 840 VENT W/O BATT Den. Gen.: Ventilador volumétrico	AH		10049998

SERVICIOS Y PIEZAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
1UN	MC-840	SERVICIO VENTILADOR PULMONAR PB 840		

HERRAMIENTAS

Cantidad	Código	Descripción	N° Serie/Lote	Fac. Prestamo
----------	--------	-------------	---------------	---------------

Servicio Concluido: SI ☒ No ☐

Evento Adverso: SI ☐ No ☒

Equipo Disponible: SI ☒ No ☐

Manuel de Jesus Recio
Service & Repair

Recibido Por

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

EJP. Cecylia Ines
1311 Orduña López Mat. 99022217

Medtronic

Ing. de Servicio MEDTRONIC
Nombre: Manuel Recio
Fecha: 11/AGO/2025

ING. BIOMEDICA/MANTENIMIENTO
Nombre:
Fecha: / /


Cliente/Usuario
Nombre:
Fecha: / /

Instituto Mexicano del Seguro Social
Contrato: 050GYR019N09125-014-00
Hospital: Hospital General Regional No. 1 Tijuana
Orden de Servicio: 25081101
Serie: 3510093611
Mantenimiento: Mantenimiento correctivo


Nombre del Ingeniero: Manuel Recio
Fecha del Servicio: 11/agosto/2025
Equipo: Ventilador Volumétrico
Marca: Puritan Bennett
Modelo: PB 840

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1
H.G.R. No.1


Antes



Durante



Después



Manuel de Jesus Recio
Service & Repair

11 AGO 2025

Medtronic

Ing. de Servicio MEDTRONIC
Nombre: Manuel Recio
Fecha: 11/AGO/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
SE 02024980

Ing. Biomédica/Mantenimiento
Nombre: _____
Fecha: ____/____/____

EJP. Cecylia Ines
1855 Orduña López Mat. 99022217

Cliente/Usuario
Nombre: _____
Fecha: ____/____/____