

RESPONSABLE:	Servicio Técnico	CÓDIGO:	FO-ST-01
TIPO:	Formato	VERSIÓN:	0
CREACIÓN:	31/08/2021	ACTUALIZACIÓN:	
VIGENCIA:	3 años	PÁGINA:	

Servicio realizado por:

Sucursal

Folio

Jase Luis Tamayo

Guadalajara

Villahermosa

Culiacan

CD-MEX

No. 2914

Tipo de servicio

Condiciones del equipo

Equipo

Instalación Preventivo ☒ Correctivo

Comodato

Renta

Por cobrar

Contrato de Servicio

Mesa Quiroga Univ.

Otro

Garantía

Otro

Marca

Datos del Cliente

LA-50-GYR-050GYR040-T-4-2024

ALVO

Modelo

Serenada B

Núm de Serie

Hospital General Regional 1 Tijuana B.C.

Ubicación del equipo:

Qx2

5240000910800

Falla que se Reporta

Actividades de Servicio

Mantenimiento Preventivo

Fecha

Hora de inicio

Hora de término

26/Nov/25

Solución

- Se realiza Servicio Preventivo de acuerdo a especificaciones
- Se le realizan pruebas de funcionamiento con sus diferentes controles y en todas sus posiciones

Inspeccion general


*Faldon doblado y haciendo rase al elevar o bajar mesa control alambrico con cinta aislante, no le funcionan botones de encendido y apagado

Refacciones Utilizadas

Catálogo

Descripción

Cantidad



Nombre y Firma

Sello de Clientes y Fecha

Persona que realizó el servicio

Usuario

Luis Tamayo

Área Biomédica

Área de Conservación

Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

Comentarios y sugerencias

455 IMSS 99024980

Equipo funcionando con controles de columna y alambrico
*Se Solicitara control alambrico para su cambio por garantia.