

Equipo <i>Magnetom Avanto</i>	Número de Serie <i>157023</i>
----------------------------------	----------------------------------

Nombre del cliente : *HGR IMSS No. 1 Tijuana*
 Dirección : *Baja California*
 Teléfono :
 No. de cliente :
 Doc. de ventas :

Modalidad : *Resonancia Magnética*
 Descripción de Falla : *Sobrecalentamiento del motor de mesa*
 Tipo de Servicio : *Correctivo*
 Nombre CSE / APPS : *Juan Omar Hdz.*


Mano de obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo					Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Act.	Desde	Hasta	Normal	Extra	
25	03	2025		04:30	21:00				11:00	20:30			
26	03	2025		08:30					09:00				
			TOTALES										

Materiales

Ítem	Cantidad	Número de Material	Descripción

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Trabajo realizado: *25/03/2025 - se detecta que el Telescopio Drive tiene desgaste por lo que se desacopla table para hacer un ajuste mecánico*
26/03/2025 El sensor de posición se encuentra dañado por lo se pedirá la reparación



Status del equipo: *Fuera de Servicio* Trabajo terminado () Si () No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales derivados de este reporte para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del cliente:

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE / APPS

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
 Médico Radiólogo
 Jefatura de Imagenología HGR1
 Ced. Esp. 11980592
 Mat. 98024465

Oficina de Bajas y Conservación
Óscar Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mar 99024980