

Reporte de Servicio No. 404100689994-9

Equipo RESONANCIA MAGNÉTICA	Número de Serie 157023
--------------------------------	---------------------------

Nombre del Cliente:	: HGR IMSS No. 1 TIJUANA
Direccion	:
Teléfono	:
No. de Cliente	:
Doc. de Ventas	: 0506YR019N09125-020-00

Modalidad	:	MR
Descripción de Falla	:	PALANCA DE CIERRE DE ANTENA FOTO
Tipo de Servicio	:	MANTIL. CORRECTIVO
Nombre CSE / APPS	:	

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
24	JUL	25		08:30	9:30	1:04h		08:30	14:30	5:04h		
TOTALES												

Materials

Ítem	Cantidad	Número de Material	Descripción
	01	7582518	8CH HIGH RESOLUTION KNEE SERIAL: 3194

Trabajo Realizado

SE INSTALA ANTENA DE RODILLA; SE INSTALA EN EL SOFTWARE Y SE HACE EL Q.A. DE FORMA EXITOSA.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA EL QUE FUE DISEÑADO AL 100%

Status del Equipo:	NO FUNCIONANDO FUNCIIONANDO
--------------------	---

Trabajo Terminado (✓) S

() No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales derivados de este reporte para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE / APPS

Dra. Alejandra **Área usuaria** Martínez Rivera

Médico Radiólogo

Refatura da Engenharia HGR1

Cert. No. 11980592

Nombre/fecha/firma

Oficina de Biomédica y/o conservación

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

IMSS Mat 99024980

Siemens Healthineers Av. Ejército Nacional No. 350 3er. Piso, Col. Polanco / Sección, C. P. 11560 México, D. F.
Tels: 5328 2123 / 01 800 712 5866 e-mail: ccc.mam.mx.team@siemens-healthineers.com

F-SV-CS-23-MX-2-1
(25.08)

Clave Presupuestal
0205 0214 2002
H.G.R. No.1