

Orden de servicio

404100693986

Equipo	Numero de Serie
RESONANCIA MAGNETICA	157023

Nombre del cliente: : HGR No. 1
Localidad : TIJUANA
Teléfono :

Modelo	: MAGNETOM AVANTO DOT	No. De Contrato: 050GYR019N09125-020-00
Descripción de Falla /	: GUARDIA NO RECONOCE LAS PERIFERIAS.	
Tipo de Servicio	: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
No. de Proveedor	: 0000109219	

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
18	9	25		07:00	20:00	4.5	1.5	13:00	19:30	4.5	2	12.5
TOTALES							1.5				2	12.5

Materials

Materiales				
Ítem	Cantidad	Cód.. Material	Descripción	Número de Remisión

Trabajo Realizado

Se revisa diario de sistema encontrando inestabilidad en la comunicación del sistema derivado del software. Se reinstala software en MARS. Equipo responde bien. Se hacen pruebas de funcionamiento del equipo.

Trabajo Terminado (X) Si () No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales en esta planilla para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación en caso de aplicarse.

CSE

Área usuaria

Dr. Alejandra Lucero Martínez Rivera

Médico Radiólogo

Abstract

Cod. exp. 11980592

embre/fecha/firma 34465

May. 99924463

Area Commercial

gustavo.garcia@unhcr.org

Oficina de Biomedica y/o Conservacion

Subjete de Conservación

H.G.R.No.1

IMSS Mat 99024880

11/13/2024

Nombre/fecha/firma

Nonlinear phenomena in the

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

M-F-SCM-42
(04.14)



HGR No. 1
RESONANCIA MAGNETICA
SERIE 157023

REPORTE 404100693986



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

PREVIO A SERVICIO



DURANTE EL SERVICIO



POSTERIOR A SERVICIO



Vilaseca Yapur Leopoldo Marcelino

CSE

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Cec. Esp. 11980592
Mat. 98024465

