



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOBERNADOR JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS No. 78, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CDMX, TEL.: 55 5241-1330 AL 39

PRO-30-A

Tesa

REPORTE DE SERVICIO:

ULTRASONIDO TOSHIBA

ORDEN DE SERVICIO No.:

69386

FECHA:

30/09/2025

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Río Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: MISMO

Telefono: (664)660-9160

Recibido por: González Abreo Mariana Nahum

Solicitud de Visita: PREVENTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10

M4615114

Falla Reportada: 3er Mantenimiento Preventivo

Contrato: 050GYR019N09125-023-00

Reparación Efectuada:

Se realiza 3er mantenimiento preventivo al equipo de ultrasonido el cual se encuentra trabajando en condiciones óptimas, que consta de lo siguiente: Limpieza general con aire a presión. Revisión de funcionamiento de ventiladores y paneles de control. Limpieza de filtros de aire, teclados, controles manuales, track ball.

Limpieza y revisión de pantallas. Revisión de errores lógicos almacenados en la unidad. Limpieza de archivos de la unidad de almacenamiento. Revisión de niveles de voltaje DC y rizados AC de fuente de alimentación. Limpieza, revisión del estado físico y calidad de imagen de transductores. Limpieza y revisión de funcionamiento de impresoras. Revisión de las preselecciones de estudio y calidad de imagen en todos los modos. Verificación de transmisión de imágenes en red. Limpieza externa con solución desinfectante. No se utilizaron refacciones.


Se imparte curso de capacitación y se agrega el formato correspondiente.

Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.

Consumibles:

KIT DE MANTENIMIENTO:

- Toallas limpiadoras
- Limpiador de superficies
- Limpiador de pantallas
- Microfibra
- Guantes de látex



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Duración del Servicio:

Fecha	Inicio	Fin
30/09/2025	09:00:00	17:00:00

Total de Horas:
8 x 1 Ing's=8 Hrs. Totales

Refacciones Utilizadas:

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL




Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Costo refacciones:
Costo total servicio:
I.V.A.:
Costo total servicio:

Recibí de Conformidad

Entregado

Firma: 
Nombre:  Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Fecha: 30/09/2025

Firma: 
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 30/09/2025

El ingeniero que efectuó el servicio esta autorizado a cobrar el importe arriba señalado.

CLIENTE



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.




GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

ORDEN DE SERVICIO No.: **69386**
FECHA: 30/09/2025

Cliente:	Hospital General Regional No.1	Colonia:	Tercera Etapa Río Tijuana
Dirección:	Canadá No.16801	Estado:	Baja California
Ciudad:	Tijuana		
Solicitado por:	MISMO	Telefono:	(664)660-9160
Recibido por:	González Abreo Mariana Nahum	Solicitud de Visita:	PREVENTIVO POR CONTRATO
Equipo/No. de Serie:	SSA-550A / NEMIO 10	M4615114	
Falla Reportada:	3er Mantenimiento Preventivo	Contrato:	050GYR019N09125-023-00

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Recibí de Conformidad

Entregado

M.A. Alejandra Lucero Martínez Rivero,
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Firma:
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 30/09/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 98024465

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECEBIDO
30 SEP 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341



CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

ORDEN DE SERVICIO No.:

69386

FECHA:

30/09/2025

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana
Colonia: Tercera Etapa Río Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: MISMO
Recibido por: González Abreo Mariana Nahum
Telefono: (664)660-9160
Solicitud de Visita: PREVENTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10
Falla Reportada: 3er Mantenimiento Preventivo
M4615114
Contrato: 050GYR019N09125-023-00

RUTINA DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UNIDAD PRINCIPAL.

- 1.- LIMPIEZA GENERAL USANDO AIRE A PRESIÓN.
- 2.- LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE DE LA UNIDAD.
- 3.- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES.
- 4.- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES DE CONTROL.
- 5.- LIMPIEZA DE LOS TECLADOS Y CONTROLES MANUALES.
- 6.- LIMPIEZA DEL TRACK BALL.
- 7.- LIMPIEZA CON LIMPIADOR A LAS PANTALLAS DE SISTEMA.
- 8.- LIMPIEZA DE LOS LENTES DE LASER EN LA UNIDAD DE GRABADO DEL CD.
- 9.- REVISIÓN DE ERRORES LÓGICOS ALMACENADOS EN LA UNIDAD.
- 10.-LIMPIEZA DE ARCHIVOS BASURA Y TEMPORALES DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS.
- 11.-REVISIÓN DEL NIVEL DE VOLTAJE DC Y SUS RISO DE AC, EN CADA UNA DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

TRANSDUCTORES.

- 12.-LIMPIEZA DE LOS TRANSDUCTORES.
- 13.-REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS TRANSDUCTORES.
- 14.-REVISIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN GENERADA CON CADA UNO DE LOSTRANSDUCTORES.

PERIFÉRICOS.

- 15.-LIMPIEZA DE LAS IMPRESORAS CON AIRE A PRESIÓN.
- 16.-REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS.
- 17.-LIMPIEZA DEL LA UNIDAD RESPALDO DE ALIMENTACIÓN.
- 18.-REVISIÓN DE FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE ALIMENTACIÓN.

SISTEMA.

- 19.-REVISIÓN DE LAS PRESELECCIONES DE ESTUDIO.
- 20.-REVISIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN EN TODOS SUS MODOS Y POSIBLE RUIDO EL ELLA.
- 21.-VERIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES EN RED SI SE CUENTA CON ESTA OPCIÓN.


EL EQUIPO SE ENTREGA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES PARA LAS QUE FUE DISEÑADO.

Recibí de Conformidad

Entregado

Firma:
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 30/09/2025

Firma:
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 30/09/2025



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 9002080