

T-4

No. DE SOLICITUD:

Baja California

PREVENTIVO

DIRECCIÓN: Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa

Lampara quirúrgica doble de led.

MODELO: FEHLED 370/370

SERIE: MB-22650

FECHA:

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELEFONO

Ing. Javier Zamora Villalobos

Conservation

E-MAIL:

ENTRADA:

ENTRADA:

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

1 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA

Ø LIMPIEZA DE REFLECTORES

Ø REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS

Ø REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE

REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD

Ø Ø AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ

REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE

♂ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES

● REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES

Ø LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES

♣ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

✓ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

MINISTERIO DEL SEGURO SOCIAL

CONCLUSIÓN:

Queda equipo funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

David R. Vines Jr.

... Vives h. 

Dr. Carlos F. Verdugo F.

CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TOLLANA, P.C.

ing. Javier Zamora Villalobos

ere de Conservaci

~~IMCC Hospital General Regional~~

IVISS
Mat. 99820041

ORIGINAL

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C.P. 15530 MEXICO CDMX