

ORDEN DE SERVICIO

72001904

CONS:

FECHA	23-05-24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA	55 057
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			INFORMACIÓN DEL SERVICIO		
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1			CORRECTIVO:		
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:			GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐		
TEL: 6646270963			GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐		
CONTRATO NO. BIN21101			ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐		
COTIZACIÓN: N/A			CAPACITACIÓN: ☐		
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.			SUMINISTROS DE:		
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ			REFACCIONES: ☐		
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN			ACCESORIOS: ☐		
REPORTÓ FALLA: N/A			LUGAR DE SERVICIO:		
FALLA REPORTADA: N/A			EN SITIO: ☒		
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒			EMPRESA: ☐		
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A		
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A					
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO: CUNA TERMICA	MARCA: ARROBA INGENIERIA	MODELO: ATMOSCAR ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-621		
NO. INVENTARIO: 202100033640	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN			
HORAS DE USO EQUIPO: NA	Opciones de configuración: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA					
EQUIPO COMPLEMENTARIO					
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:					
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULAS (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.					
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063					
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%, EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.					
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.					
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:					
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:					
FUNCIONANDO AL 100% ☒					
FUERA DE SERVICIO ☐					
NO SE REALIZA SERVICIO ☐					
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):					
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE		
SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:					
CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.					
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:		
Rafael SC	Carlos Oswaldo Ramírez González	Subjeфе de Conservación	H.G.R. No. 1		
23-05-24	23-05-24	23-05-24	23-05-24		
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:		
Try Rafael Sanchez Cordova	Carlos Oswaldo Ramírez González	Subjeфе de Conservación	H.G.R. No. 1		
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA		
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA		

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"