

72003369

CONS: 49

FECHA: 07-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA: 83905	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANÍA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO Tijuana 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		EN SITIO: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS:		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-614	
NO. INVENTARIO: 202100033635		SOFTWARE: NA		UBICACIÓN FÍSICA: URIN		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		EQUIPO COMPLEMENTARIO			
HORAS DE USO TURBINA: NA				MODELO: JUL 2025		NO. DE SERIE:	
EQUIPO:		MARCA:		NO. DE SERIE:		NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS EXTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITORIO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA			
				CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
07-07-25		Lic. Enf. Valeria Pacheco Mat. 1107383		Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024920			
NOMBRE COMPLETO: Dayan Monarrez Valencia		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO: Subjefe de Conservación		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: Enfermera Jefe de Piso		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: H.G.R. No. 1		PUESTO:	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA: 07/07/25		FECHA: 07-07-25		FECHA: 07-07-25		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"