

72003413

CONS: 2059

FECHA 11-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA 83965	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ○ PREDICTIVO ○ USUARIO ○			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ○ REFACCIÓN ○ SERVICIO ○			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ○ DIAGNÓSTICO ○			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA . C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				CAPACITACIÓN: ●			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ○ LUGAR DE SERVICIO: ○ EN SITIO: ○ EMPRESA: ○			
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ○			
FALLA REPORTADA: N/A							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: Si: ○ NO: ●				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB204012	
NO. INVENTARIO: 202000006757		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: 1924		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 1099							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DA VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS. PRUEBA DE BLOWER, REVISION DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO. VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BA105028.							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: 11 JUL 2025 FUNCIONANDO AL 100% FUERA DE SERVICIO NO SE REALIZA SERVICIO				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA: CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
	No. 1						
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:				
Luis Carlos Avila Salazar	EJP Consuelo Arduño Vega	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez					
11-07-25	Méx. 99020053	Subjeto de Conservación					
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:				
ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR		H.G.R. No. 1					
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:				
Enfermera Jefe de Piso		IMSS Méx. 99021980					
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:				
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA				
11/07/25	11-07-25						
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA				

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"