




72003838

CONS: 50

FECHA: 24-09-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1 DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: TEL: 6646270963				INFORMACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2 GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ ASESORIA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 14801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN REPORTE FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A				SUMINISTROS DE: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒ REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ☐ ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA: ATMOSCARÉ MODELO: ADVENTUM NO. SERIE: AP17-616							
NO. INVENTARIO: 202100073636		SOFTWARE: 5-4-1		UBICACIÓN FÍSICA: Prematuros			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MODULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO EQUIPO: MARCA: MODELO: NO. DE SERIE: NO. DE INVENTARIO:							
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID. NUMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17,5410702 HGR No. 1							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO: 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: FUNCIONANDO AL 100% ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:  CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sánchez Cordova PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN NO. DE MATRICULA: 11786257 FECHA: 24-09-25		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN NO. DE MATRICULA: 11786257 FECHA: 24-09-25					
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"