

72004007

CONS:

FECHA: 16-12-2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.7				CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: INSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐			
TEL: 6649729898				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐			
CONTRATO NO. 040T00923-262 COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CAPACITACIÓN: ☐				SUMINISTROS DE: ☐			
DIRECCIÓN: BOULEVARD SALINAS Y FCO. SARABIA NO. 802, COLONIA AVIACION, C.P. 22014, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐			
ATENCIÓN: ING. ALBERTO GUTIERREZ TOLEDO				REFACCIONES: ☐			
CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐			
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCARRE		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1487	
NO. INVENTARIO: NA		SOFTWARE: G.S.2		UBICACIÓN FÍSICA: Coneros			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LAMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18.5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
				16 DIC 2025			
				CONSERVACIÓN			
				HGR No. 1			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya		Ing. Fidel Ernesto Muñoz		Carlos Ovaldo Ramírez González		CONSERVACIÓN	
Ingeniero de Servicio		Ingeniero de Servicio		Jefe de Conservación		H.G.R. No. 1	
Cédula: 15272787		Cédula: 99022474		Cédula: 99024980		TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"