

CONS:

FECHA: 16-12-2025		NO. REPORTE: N/A		NO. DE INGRESO: N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2		CORRECTIVO:	
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No. 7				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN	
TEL: 6649729898		CONTRATO NO. 040T00923-262		COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA:	
						DIAGNÓSTICO	
				CAPACITACIÓN:			
DIRECCIÓN: BOULEVARD SALINAS Y FCO. SARABIA NO. 802, COLONIA AVIACION, C.P. 22014, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. ALBERTO GUTIERREZ TOLEDO				REFACCIONES:		EN SITIO:	
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS:		EMPRESA:	
FALLA REPORTADA: N/A							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1492	
NO. INVENTARIO: 202380013911		SOFTWARE: G.S.2		UBICACIÓN FÍSICA: UCIN			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100%			
				FUERA DE SERVICIO			
				NO SE REALIZA SERVICIO			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya Ingeniero de Servicio Cédula: 15212187		Carlos Oswaldo Ramírez González Jefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024980				CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	