SMH
Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 85179

050GYR019N09125-022-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
30	06	25		X			

CLIENTE Unidad de Deteccion y Diagnostico Clinica de Mama — INGENIERO ANG

DIRECCION Canada 16801, Rio Tijuana 3A — POBLACION Baja California

Tijuana, B.C.

TELEFONO _____ FAX _____

INGENIERO _____

INGENIERO _____

INGENIERO _____

EQUIPO Mastografo — MARCA Hologic

MODELO Selenia Dimensions Avia 2D 3000 — SERIE SDM13800598

REPORTE _____

COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento Correctivo

El cliente reporta falla en los pedales y botones de disparo.
Se realiza reparacion y mantenimiento a pedales.
Se realiza reparacion y limpieza a botones de disparo.
Se realiza reparacion a botonera de movimientos.
Se entrega paleta 24X29cm Nueva.
Se revisa el funcionamiento de todo el equipo.
Se realizan estudios en paciente.
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%

IMSS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA
IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA E	MAÑANA S	TARDE E	TARDE S	TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
11:00	—	—	3:00	2	0	30/06/25
2:00			5:00	3	0	27/06/25
			TOTAL	5	0	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BOLETOS DE AVION $

BOLETOS DE CAMION $

VIATICOS $

RECIBIDO 30 JUN 2025 CONSERVACIÓN HGR No. 1

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	24cm X 29cm Screening Paddle	ASY-01945
1	ASSY Footswith	ASY-00576

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

30/06/25

Alejandro Navarro Galvez
NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

Reg de servicio

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
DEPTO. DE MANTENIMIENTO