

ORDEN DE SERVICIO

Nº 85276

SMH

Innovación y servicio en equipos médicos

0506YR019N09125-022-00

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
15	07	25		X			

CLIENTE Unidad de Detección y Diagnostico Clinica de Mama INGENIERO ANG
 DIRECCION Carada 16801, Rio Tijuana 3A POBLACION Baja California INGENIERO _____
Tijuana. INGENIERO _____
 TELEFONO _____ FAX _____ INGENIERO _____

EQUIPO Mastografo MARCA Hologic REPORTE _____
 MODELO Selenia Dimensions SERIE SDM131800598 COTIZACION _____
Avia 2D 3000

TRABAJO REALIZADO

- Se acude al sitio para realizar el preventivo
- Se bajan archivos logfile, Backup Data. Se sacan tarjetas electronicas en Gantry y consola.
- Se limpian y lubrican partes mecanicas en Gantry "Sintin, carona, colimador, filtro y espejo.
- Se calibra KV y mA del tubo.
- Se calibran filamentos.
- Se calibra espesor y compresion.
- Se ajusta campo de luz y RX.
- Se realiza mantenimiento a sueracion de interpretacion.
- Se realizan estudios en paciente.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado a 100%.

MSS DELEGACIÓN E.
BAJA CALIFORNIA



MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD UDDCM
CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

Clave Pr. 0203 0214 2902
 H.G.R. No.1

RECIBIDO
 15 JUL 2025

CATALOGO

CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.



CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Agustín Navarro
Ing. de Servicio

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramírez González



Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat 99024980

FIRMA DEL INGENIERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 15 DE JULIO 2025

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

COMPAÑÍA: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO S.A DE C.V

ORDEN DE SERVICIO: 85276

TIPO DE SERVICIO: PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO

IMSS DELEGACIÓN EN
BAJA CALIFORNIA
SALA: MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO



RAYOS X



EQUIPO : MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

NUM. SER: SDM131800598



VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 22 KVP A 49 EN PASOS DE UNO EN UNO KVP.



B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO



C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.



D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE RAYO CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CUALQUIER DIRECCIÓN NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 4% DFI.



E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA



F) CONCLUSION: EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES



Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

ING ALEJANDRO NAVARRO GALVEZ
ING DE SMH

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE AREA

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1

Mat. 99024080

NOMBRE Y FIRMA
TECNICO RESPONSABLE

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



15-07-2025

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 15 JULIO 2025

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

EQUIPO: MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

SERIE: SDM131800598

VERSION OS: 1.10.0.5

IMSS DEL ELEGACION EI
BAJA CALIFORNIA

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI	NO	
☒	☐	1 REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO
☒	☐	2 SOPLETEO DE TARJETAS
☒	☐	3 INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO
☒	☐	4 INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL
☒	☐	5 OBTENCION DE LOG FILE Y BACK UP
☒	☐	6 REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION
☒	☐	7 REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA
☒	☐	8 REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS
☒	☐	9 REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR
☒	☐	10 REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X
☒	☐	11 REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO
☒	☐	12 REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO
☒	☐	13 EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR
☒	☐	14 REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR
☒	☐	15 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS
☒	☐	16 SOPLETEO DE COLIMADOR
☒	☐	17 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES
☒	☐	18 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA
☒	☐	19 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICION
☒	☐	20 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO
☒	☐	21 REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS
☒	☐	22 PIXEL MAP
☒	☐	23 PRUEBAS DE ENVIO DE IMAGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS
☒	☐	24 PRUEBAS FINALES
		EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO, AL 100%

IMSS
UDDCM
CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORD
5 JUL 2025


CONSERVACIÓN
HGR No. 1

OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:



FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE



EN CENTRO DE
SERVICIO



PROGRAMAR SALIDA
PARA REPARACIÓN

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR

UDDCM - CLINICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramirez González



Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat. 9902498

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

SMH

Clave Presupuestal
0205 0216 2902
H.G.R. No.1

OFICINA SERVICIO TÉCNICO: DIAGONAL # 29 COL. DEL VALLE C.P. 03100 CDMX.
TEL.: 01 (55) 56 87 - 61 64, 66, 55, 75 e-mail servicio@smh.com.mx
SUC. GUADALAJARA: TEL.: (33) 3123 - 1563 TEL/FAX (33) 3123 - 136