

ZEISS

Reporte de Servicio

Información Cliente

Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1
Canada 16801
3a Etapa Zona Río
Mexico-22226 Tijuana

Carl Zeiss de México SA de CV

Contacto comercial:

Customer Interaction Center (CIC): 01 800 24 ZEISS (93477)
CIC.mx@zeiss.com

Ingeniero de Servicio:

Nombre: Abraham Sanchez

Datos de cliente:

Nombre: Carlos Rodriguez

Tel. 6643057010

Correo: carlos.ramirezg@imss.gob.mx

Fecha de servicio: 10/03/2025

N° Orden de Servicio: 8583405335 / 10
N° de Reporte de Servicio:
Tipo de servicio: Mantenimiento Preventivo

Solución:

PM SL

Sala de Instalación: OK
Tamaño y altura del cuarto: OK
Climatización: OK
Red eléctrica OK
Medición Fase-Tierra: 125.1v
Medición Neutro -Tierra: 0.10v
Medición Fase -Neutro: 124.8v
Estado del Equipo: OK
Equipo o partes averiadas: OK
Exterior averiado /arañado: Raspones por el uso, no afecta funcionamiento
Cableado defectuoso: ok
Medidas de servicio:
Desinfección del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: ok
Limpieza del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: ok
Defectos eléctricos: ok
Defectos mecánicos: ok
Defectos ópticos: ok
Verificar Software: windows 7/ SL imaging v:2.0.3.174
Inicio sin mensajes de error/Avisos (Si aplica): ok
Revisión de la vida útil de la lámpara: ok
Revisión del sistema de filtros (Si aplica): ok
Revisión del sistema de cambio de mascarar de la hendidura: ok
Revisión de alineación de sistema óptico: ok
Revisión de la cámara de video (Si aplica): ok
Revisión del sistema de enfoque: ok
Revisión de funciones de la mantención: ok



Instrumento

Dirección cliente

N° de Serie

SLIT LAMP

Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1
Canada 16801
3a Etapa Zona Río
Mexico-22226 Tijuana



1251776

Firma del Ingeniero / Zeiss (Abraham Sanchez)

Firma del Cliente /Compañía Carlos Rodriguez

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS 0024980



Reporte de Servicio

Información Cliente

Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1
Canada 16801
3a Etapa Zona Río
Mexico-22226 Tijuana

Carl Zeiss de México SA de CV

Contacto comercial:

Customer Interaction Center (CIC): 01 800 24 ZEISS (93477)
CIC.mx@zeiss.com

Ingeniero de Servicio:

Nombre: Abraham Sanchez

Datos de cliente:

Nombre: Carlos Rodriguez

Tel. 6643057010

Correo: carlos.ramirezg@imss.gob.mx

Fecha de servicio: 10/03/2025

N° Orden de Servicio: 8583447882 / 10
N° de Reporte de Servicio:
Tipo de servicio: Revisión

Solución:

Se revisa tonometro de aplanación con reporte de descalibración

Se verifica estado del equipo, no se puede verificar calibración ya que falta la pesa

En sitio se comenta que el reporte era de alineación y enfoque, el cual es correcto durante la visita al MP de la Slit Lamp

Sala de Instalación: OK

Tamaño y altura del cuarto: OK

Climatización: OK

Estado del Equipo: OK

Equipo o partes averiadas: OK

Exterior averiado /arañado: Raspones por el uso, no afecta funcionamiento

Medidas de servicio:

Desinfección del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: ok

Limpieza del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: ok

Defectos ópticos: ok

Revisión de funciones de uso del equipo de acuerdo al manual de usuario: OK

Equipo verificado, libre de defectos: OK

Observaciones:

Equipo conectado a regulador vogar, se reporta carpeta llena de fotografías, se cambia carpeta y se logra que se sigan almacenando fotografías

Se deja equipo funcionando correctamente

Nota:

* Se recomienda conectar los equipos a una UPS de línea continua.

* Para las unidades de grabación externa como USB, o HDD, se recomienda el previo escaneo para verificar que se encuentren libres de virus.

* Las lámparas de halógeno cuenta con 50 horas de vida optima (Según las especificaciones del fabricante)

* Le recordamos realizar periódicamente el respaldo de su información.



Instrumento

Dirección cliente

N° de Serie

AT 020

Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1
Canada 16801
3a Etapa Zona Río
Mexico-22226 Tijuana

1250574

Firma del Ingeniero / Zeiss (Abraham Sanchez)

Firma del Cliente / Compañía Carlos Rodriguez

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980