



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86198

0506Y2019N09125-022-00

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
07	10	25		/			

CLIENTE Unidad de detección y Diagnóstico clínico de mama

DIRECCION Carretera 16201, P.O. Tijuana Poblacion Baja California

TELEFONO 6646609940 FAX

INGENIERO

INGENIERO CASL

INGENIERO

INGENIERO

EQUIPO Mastrotela MARCA Hologic

MODELO Solerix Dimensional SERIE SOM131800597

REPORTE 12789

COTIZACION

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento Correctivo

Se revisa el cableado y se repara el cableado de la máquina.

Se realiza limpieza de válvulas y se reemplaza el tubo.

Se realiza calibración de detección y compresión.

Se verifica y realiza limpieza de la interfaz de usuario.

Se realiza limpieza y lubricación de partes mecánicas.

Se realizan pruebas con paciente de manera correcta.

El equipo queda operativo y listo para su uso.

HORARIO DE TRABAJO SUBTOTAL

MAÑANA TARDE TRABAJO VIAJE FECHA

E S E S HORAS HORAS

L 10:00 14:00 4 6 06/10/25

M 8:00 10:00 2 07/10/25

M

J

V

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

BOLETOS DE AVION
BOLETOS DE CAMION
VIATICOS

DELEGACION EN
BAJA CALIFORNIA

IMSS

UDDCM
CLINICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Mtra. Lucía Valdez Reyes
ADMINISTRADOR UDDCM
CLINICA DE MAMA
IMSS MATRICULA 98022128

Carlos Oswaldo Ramirez Gor.
Subjefe de Conserva
H.G.R. No.1
IMSS Mat 9902490

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137

CLIENTE