



ORDEN DE SERVICIO

No 86771

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
13	11	25		1506VR 01900115 -012-00			

CLIENTE	Unidad de detección y diagnóstico Clínica de mama	INGENIERO	VSC
DIRECCION	Cecilia 74501, Pm Tijuana	INGENIERO	
POBLACION	Baja California	INGENIERO	
TELEFONO	664-660-9940	INGENIERO	
FAX		INGENIERO	

EQUIPO	<u>Mastografía</u>	MARCA	<u>Hologic</u>	REPORTE	<u>13106</u>
MODELO	<u>Schnee Denarion Av. 2D 3000</u>	SERIE	<u>584131800598</u>	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

[illegible]

MATERIAL DE CONSUMO		
CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	Fusible de fusión lenta 12A, 250V	N/A
	Clave Presupuestal	

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

Ing. Carlos D. Rodríguez

Jefe Depto de Conser

Hospital General Regio

Matricula 990249



DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

R.F.C. SUM-890327-137

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

CLIENTE