

MANTENIMIENTO

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EQUIPO
INSTITUCIÓN: IMSS-BASA CALIFORNIA	MARCA: Nihon Kohden
UNIDAD MEDICA: HGR 1 Tijuana	MODELO: CARDIOLIFE TEC-5631
CIUDAD: Tijuana	NO. SERIE: 06249
ATENCIÓN: Carlos Ramirez	CONTRATO: 040T00923-205

Reporte de falla: Bateria del equipo desfibrilador

Inspección Visual: Equipo en buen estado

Diagnostico Técnico: Bateria dañada. No retiene carga y no permite realizar Chequeo basico.

Trabajo realizado: Diagnostico tecnico y reporte a empresa del mismo.



Cantidad	Descripción	Referencia	Precio Unitario	Precio Total

Observaciones: Se realizara el cambio de bateria del equipo lo mas pronto posible.

Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 09024980

Nombre y Firma del responsable
 de la unidad medica

Nombre y Firma del ingeniero de
 servicio

IBM. Camudiel Pabero