

ORDEN DE SERVICIO



MC72000770

CONS



FECHA 29-01-25		NO. REPORTE 2572-018		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA ☒		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. BIN21161		COTIZACIÓN: NA		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ FALLA REPORTADA: .							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR TARJETA DE POTENCIA							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TARJETA DE POTENCIA DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA TERMICA		MARCA: ARROBA INGENIERIA		MODELO: ATMOSCARRE ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-616	
NO. INVENTARIO: NA		SOFTWARE: 6.5.2		UBICACIÓN FÍSICA: Taller			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
NO. DE INVENTARIO:		NO. DE SERIE:		NO. DE INVENTARIO:			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA TARJETA DE POTENCIA DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.							
CONSERVACIÓN							
IDENTIFICACIÓN DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-155629063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100% ☒			
				FUERA DE SERVICIO ☐			
				NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1		Tarjeta Potencia	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cordova		NOMBRE COMPLETO: Dra. Claudia C. Osuna Saucedo		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
PUESTO: Coordinación de...		PUESTO: Medico Pediatra		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: CONSERVACION	
NO. DE MATRICULA: 2154301		NO. DE MATRICULA: Mat. IMSS 117431		NO. DE MATRICULA: Mat. IMSS 00024980		NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1	
FECHA: 29-01-25		FECHA: 29-01-25		FECHA: 29-01-25		FECHA: 29-01-25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	



Servicios de
Ingeniería en
Medicina S.A. de C.V.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-616

O.S.:

MC72000770

CONTRAT

O:

BIN21101

FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
29 ENE 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS 04024980