


MC72000850

CONS:

FECHA: 15/05/25		NO. REPORTE: 2572-027		NO. DE INGRESO:		NO. BITÁCORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 040T00923-262		COTIZACIÓN:		DIAGNÓSTICO ☐	
				ASESORÍA: ☐			
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ FALLA REPORTADA:				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZA TARJETA BCD DAÑADA							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: TARJETA BCD DAÑADA.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1501	
NO. INVENTARIO: 202380018920		SOFTWARE:		UBICACIÓN FÍSICA:			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA:							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.							
ID/NUMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICION: CONSERVACIÓN HGR RA-18, 5029063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				SELLO DE LA UNIDAD, RED O REFERENCIA:			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
		Dra. Claudia C. Osuna Saucá		Ing. Javier Zamora Villalobos			
NOMBRE COMPLETO: Norman Andrés		NOMBRE COMPLETO: Dra. Claudia C. Osuna Saucá		NOMBRE COMPLETO: Ing. Javier Zamora Villalobos		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA: 12043296		NO. DE MATRÍCULA: 12043296		NO. DE MATRÍCULA: 99880041		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1501

O.S.: 72003046

CONTRAT

O: 040T00923-262

FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
15 MAY 2025
CONSERVACION
HGR No. 1



FOTO DURANTE



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99000041



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1501

O.S.: MC72000850

CONTRAT

O: 040T00923-262

FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECORDO
15 MAY 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MEDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 9920041