

MC72000851

CONS

FECHA		NO. REPORTE 2372-048		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: ☐			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO ☐				PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL. 6646270963				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR040T00424-010- COTIZACIÓN 00				GARANTÍA DE VENTA ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
				ASESORÍA ☐			
				CAPACITACIÓN ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO EN SITIO ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES ☐		EMPRESA ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ FALLA REPORTADA:				ACCESORIOS ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI ☐ NO ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR MODULO DE CHAROLA PRINCIPAL							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA VIBRACION EN BANDEJA PARA PACIENTE							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: INCUBADORA DE TRASLADO		MARCA: SAPS		MODELO: ISOTERM SCALE		NO. SERIE: SC24-521	
NO. INVENTARIO: 15 MAY 2025		SOFTWARE:		UBICACIÓN FÍSICA: Tercera Etapa			
HORAS DE USO EQUIPO: 15 MAY 2025		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: 15 MAY 2025		EQUIPO COMPLEMENTARIO					
EQUIPO: 15 MAY 2025		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL EQUIPO. EN LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA VIBRACION EN BANDEJA PARA PACIENTE. SE PROCEDE A INSTALAR MODULO DE CHAROLA PRINCIPAL PARA EVITAR QUE LA BANDEJA PARA PACIENTE VIBRE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.							
ID/NUMERO DE SERIE. EQUIPO DE MEDICIÓN PA-18, 5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100% ☒			
				FUERA DE SERVICIO ☐			
				NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: Norman Andrés Lenos Fimbres		NOMBRE COMPLETO: Erika Sandoval		NOMBRE COMPLETO: Ing. Javier Zamora Villalobos		NOMBRE COMPLETO: Jefe de Conservación	
PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN		PUESTO: JEFE DE CONSERVACIÓN	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: SC24-521

O.S.: MC72000851

CONTRAT 050GYR040T00424-010-00
O:

FOTO NO. SERIE



**INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL**
RECIBIDO
15 MAY 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MÉDICA



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Ing. Javier Zamora Villalobos
 Jefe de Conservación
 Hospital General de Tijuana
 IMSS
 15/05/2025