


MC72000897

CONS: 2312

FECHA 76/06/25		NO. REPORTE I25-0039		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA		ASESORÍA: ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
		00		CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ		FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXIGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE		ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: EN ESPERA DE REFACCIONES							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE O2 DAÑADO							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07237	
NO. INVENTARIO: 202100033626		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 17297		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: 17297							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADO POR LO CUAL QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100% ☐			
				FUERA DE SERVICIO ☒			
				NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Jonathan Bautista		M. Alfonso Martinez Fernandez Inhaloterapeuta Mat. 99279671		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024982			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Miguel Bautista Garcia		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	