

MC72000908


CONS: 2244

FECHA: 16/06/25	NO. REPORTE: I25-0050	NO. DE INGRESO: NA	NO. BITACORA:
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO: ☐ USUARIO: ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ REFACCIÓN: ☐ SERVICIO: ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA: ☐ DIAGNÓSTICO: ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		ASESORÍA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐	
COTIZACIÓN: NA			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ		FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: CONCENTRACION DE O2 BAJO.	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZA CELDA DE O2 DAÑADA.			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA.			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB204024
NO. INVENTARIO: 202000006758	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: UCI	
HORAS DE USO EQUIPO: 4175.4h	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: NEONATAL, PEDIATRICO, ADULTO	
HORAS DE USO TURBINA: N/A			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
NO. DE INVENTARIO:			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS OVP Y DE ESTRES.			
16 JUN 2025			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, 88101932			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1	PSR-11917-M	CELDA DE O2	NA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: MB204024 ORDEN DE SERVICIO: MC72000908 CONS: 2066

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2802
H.G.R. No.1




DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
 RECIBIDO
 16 JUN 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 SELLO UNIDAD MÉDICA
 TIJUANA, B.C.



Carlos Osvaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS MEX 99024780

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA