

MC72000995

CONS:

FECHA: 11/09/25	NO. REPORTE: 2572-078	NO. DE INGRESO: NA	NO. BITACORA: 66006
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: NA	CORRECTIVO: ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTIA DE SERVICIO: ☐	PREDICTIVO: ☐ USUARIO: ☐
TEL: 6646270993	CONTRATO NO. 040700923-262	GARANTIA DE VENTA: ☐	REFACCIÓN: ☐ SERVICIO: ☐
COTIZACIÓN: NA		ASESORIA: ☐	DIAGNÓSTICO: ☐
		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA JERA ETAPA C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	LUGAR DE SERVICIO: ☒
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ FALLA REPORTADA: .		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REPARAR Y AJUSTAR CABLE CON FALSO CONTACTO			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA CABLE CON FALSO CONTACTO.			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCARE	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1488
NO. INVENTARIO: NA	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: Tococirugía	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: 11 SET 2025			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA ACUDE A ATENDER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUERDO AL NUMERO DE REPORTE 2572-078. MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CABLE CON FALSO CONTACTO. EL CUAL SE PROCEDE A REPARAR Y AJUSTAR. SE VERIFICA LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO			
ID/NUMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICION: PA-17,5410702			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2002 H.G.R. No.	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA: Rafael SC		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
11/09/25		Subjefe de Conservación	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cardenas		H.G.R. No. 1	
NO. DE MATRICULA: 99025137		TIJUANA, B.C.	
FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFES DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFES DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1488

O.S.: MC72000995

CONTRAT
O: 040T00923-262

FOTO NO. SERIE



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980