

MC72000959


CONS: 564

FECHA: 18-08-25	NO. REPORTE 125-0509	NO. DE INGRESO	NO. BITACORA 83277																				
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO																					
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:	CORRECTIVO:																				
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		N/A	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐																				
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTIA DE SERVICIO: ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐																				
TEL: 6646270963		GARANTIA DE VENTA: ☐	DIAGNÓSTICO ☐																				
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00		ASESORÍA: ☐	CAPACITACIÓN: ☐																				
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:																				
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☒																				
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐																				
REPORTO FALLA: NADIA LOZOYA RODRIGUEZ		FALLA REPORTADA: EL MODULO DEL OXIMETRO NO SIRVE																					
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR C519																					
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REvisa MODULO DE PARAMETROS SPO2 Y NIBP.																							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: MODULO DE PARAMETROS SPO2 Y NIBP DAÑADO.																							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO																							
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5631	NO. SERIE: 3076																				
NO. INVENTARIO: 202000005228	SOFTWARE: 05-16	UBICACIÓN FÍSICA: MEDICINA INTERNA																					
HORAS DE USO EQUIPO: N/A	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: ADULTO																					
HORAS DE USO TURBINA: N/A																							
EQUIPO COMPLEMENTARIO																							
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:																				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:																							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA MODULO DE PARAMETROS SPO2 Y NIBP DAÑADO, POR LO CUAL SE PROCEDE A RETIRAR EL MODULO DE PARAMETROS PARA SU REPARACION.																							
INSTRUMENTOS: EQUIPO DE MEDICIÓN: PA17, 3410/02. <i>Numero de Serie Real del Equipo: 03076</i> RECOMENDACIONES: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser estrictamente limpios y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico. CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: <table border="1"> <tr> <td>FUNCIONANDO AL 100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUERA DE SERVICIO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>NO SE REALIZA SERVICIO</td> <td></td> </tr> </table>				FUNCIONANDO AL 100%		FUERA DE SERVICIO	X	NO SE REALIZA SERVICIO															
FUNCIONANDO AL 100%																							
FUERA DE SERVICIO	X																						
NO SE REALIZA SERVICIO																							
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1		SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA: CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.																					
REPARACIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO): <table border="1"> <tr> <td>CANT.</td> <td>NO. DE PARTE</td> <td>DESCRIPCIÓN</td> <td>NO. DE SERIE Y/O LOTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HGR No. 1</td> <td>Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Subjefe de Conservación</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H.G.R. No. 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IMSS Mat. 99024980</td> <td></td> </tr> </table>		CANT.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE		HGR No. 1	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez				Subjefe de Conservación				H.G.R. No. 1				IMSS Mat. 99024980		SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA: CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
CANT.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE																				
	HGR No. 1	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez																					
		Subjefe de Conservación																					
		H.G.R. No. 1																					
		IMSS Mat. 99024980																					
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:																				
<i>Luis Carlos Avila Salazar</i>	<i>Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez</i>	<i>Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez</i>	<i>Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez</i>																				
18-08-25	18-08-25	18-08-25	18-08-25																				
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:																				
ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez																				
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA																				

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	3076	ORDEN DE SERVICIO: MC72000959	CONS: 564

ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Osorio Vázquez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99824980
18-08-25

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

CONS: 564


Calzada de Itaplan No. 479 Col. Álamos. Alcaldía Benito Juárez. C.P. 03400, Ciudad de México. Tel: (55) 4196-5500

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	3076	ORDEN DE SERVICIO: MC72001014	CONS: 564

ANTES 2




Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1




DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
19 AGO 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



GRUPO SIM ETIQUETA DE GARANTIA
S No. 264167

DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALZADA DE TLALPAN 479 COL. ALAMOS
C.P. 03400 CIUDAD DE MEXICO
TELEFONOS: 55 4433 2420 / 55 4195 5500

No. CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00 No. DE SERIE: 3076
E-MAIL: servicio.conservacion@gruposim.com

NOMBRE DEL INGENIERO: **Rafael Sanchez**
MES DE PRÓXIMA VISITA: MAYO 2025
FECHA DE SERVICIO: 19/08/25

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA