

ORDEN DE SERVICIO




MC72001021

CONS: 2324


FECHA: 15/10/2025		NO. REPORTE: 125-0743		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: PMS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				PREDICTIVO: ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				REFACCIÓN: ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN 00				DIAGNÓSTICO: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJANA, BAJA CALIFORNIA				ASesoría: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				CAPACITACIÓN: ☐			
REPORTO FALLA: ING. YUKIO MATSUMIYA MATSUMIYA FALLA REPORTADA: CELDA DE OXIGENO DAÑADA				SUBMISTROS DE: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☐ SI ☐ NO: ☒				REFACCIONES: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REVISÓ SENSOR DE O2				ACCESORIOS: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICÓ SENSOR DE O2 DAÑADO				LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO ☐			
LUGAR DE SERVICIO: ☐ EMPRESA: ☐				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: FALLO DE SENSOR O2			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO		MARCA: VYAIRE MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT07160	
NO. INVENTARIO: 202100033618		SOFTWARE:		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO EQUIPO:		OPCIONES DE EQUIPO/MODULO: NA		INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y PREVENTIVA		CONSERVACIÓN	
HORAS DE USO TURBINA:		EQUIPO COMPLEMENTARIO		NO. DE SERIE:		NO. DE INVENTARIO:	
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:		15 OCT 2025		NO. DE SERIE:		NO. DE INVENTARIO:	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE DIAGNOSTICÓ SENSOR DE O2 DAÑADO POR LO QUE SE PROCEDE A REEMPLAZAR.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO/MENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒				FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA			
1	PSR-11-73-KE4	Celda de O2 Para Vela	NA	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJANA, B.C.			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
15/10/2025		Carlos Oswaldo Ramírez González		Carlos Oswaldo Ramírez González		Carlos Oswaldo Ramírez González	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya		PUESTO: Subjefe de Conservación		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA: Mat. 99022978		FECHA: 15/10/2025		NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1		FECHA: 15/10/2025	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	CAT07160	ORDEN DE SERVICIO: MC72001021	CONS: 2324


ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1



SELLO UNIDAD MÉDICA



Carlos Oswaldo Ramírez González
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA

H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980