

MC72001023


CONS: 2047

FECHA: 21/10/2025		NO. REPORTE I25-0780		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				N/A		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐		DIAGNÓSTICO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN:				ASESORÍA: ☐			
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☒	
REPORTO FALLA: ING. DIEGO LOPEZ ISLAS FALLA REPORTADA: NO PASA PRUEBAS DE CONFIANZA, HERMETICIDAD Y PRESENTA FUGA				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: NA			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REVISAN CONEXIONES DE CIRCUITO							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICAN MALAS CONEXIONES EN CIRCUITO							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203842	
NO. INVENTARIO: 2020 00006414		SOFTWARE: G-0-2100-0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: 3,396.7		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPROBADO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA GENERAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICAN MALAS CONEXIONES DE CIRCUITO PARA VENTILACIÓN POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR DICHAS CONEXIONES DE MANERA CORRECTA.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA EL QUE FUE DISEÑADO OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIA:			
				CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
21/10/2025		EJP. Cecylia Ines Orduña López Mat. 99022217		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99021980			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsomiya Matsomiya		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA: 21-10-25		FECHA: 21/10/25		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203842	ORDEN DE SERVICIO: MC72001023	CONS: 2047


ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA