

MC72001107



CONS: 2318

FECHA: 05/02/16	NO. REPORTE: 126-0098	NO. DE INGRESO:	NO. BITACORA:
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A	CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE VENTA ☐	REFACCIÓN ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00	ASESORÍA: ☐	DIAGNÓSTICO ☐
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	LUGAR DE SERVICIO: ☒
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ	CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN	REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
REPORTÓ FALLA: NADIA LOZOYA	FALLA REPORTADA: NO SIRVE TOUCH DE LA PANTALLA	ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: NINGUNA		
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TOUCH DAÑADO.			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND	NO. SERIE: CAT06355
NO. INVENTARIO:	SOFTWARE: 03-02-01	UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia	
HORAS DE USO EQUIPO: 12505	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: 12505	EQUIPO COMPLEMENTARIO		
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS. SE DIAGNOSTICA TOUCH DAÑADO POR LO QUE SE QUEDA EN ESPERA DE REFACCIONES.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB-01 H.G.R. No. 1			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		CONSERVACIÓN	
FUNCIONANDO AL 100%		H.G.R. No. 1	
FUERA DE SERVICIO ☒		TIJUANA, B.C.	
NO SE REALIZA SERVICIO		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
	Inhaloterapia Sergio Flores Guerrero		
NOMBRE COMPLETO: Norman Andre	Mat. 99026473	NOMBRE COMPLETO: Ramirez Gonzalez	
Carlos Jimenez		Subjefe de Conservación	
PUESTO:		PUESTO: H.G.R. No. 1	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA: 99024980	
FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	CAT06355	ORDEN DE SERVICIO: MC72001107	CONS: 2318

ANTES1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 05 FEB 2026
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1

Clave Presupuestal
 02050214 2902
 HGR No. 1





 CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA