

ORDEN DE SERVICIO



Fecha 22 / 01 / 26 Folio MH26-001

Datos del equipo medico

Equipo	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO. (CUNA DE CALOR RADIANTE).	Número de Reporte	MHT00175
Marca	Nucore	Condición de contrato	Garantía
Modelo	NK-100M	Tipo de servicio	Diagnóstico
Serie	A17BD0063005	Servicio realizado por	Ing. Nataly Arce

Datos del cliente

HGR 1 Tijuana
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

Diagnostico técnico

Reporte de falla
Humidificador disfuncional

Hora de Inicio	<u>10:00 hrs</u>	Hora de termino	<u>11:00 hrs</u>	Total de horas	<u>1hr</u>
----------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------

Trabajo realizado

Se presenta personal de servicio en respuesta al reporte de falla. El equipo se encuentra en uso por paciente, sin embargo se reserva que el equipo está funcionando con el correcto porcentaje de humidificación. Se identifica el reservorio del humidificador roto por usuario, colocados al equipo por medio de cinta para evitar que se caiga. A pesar de que se encuentra funcionando, se reporta mucho gasto de agua causado por fuga de vapor por pieza rota. Esto daña queda fuera de garantía.

Refacciones y accesorios utilizados

Cantidad	Descripción	Catalogo
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Observaciones y Comentarios

se recomienda solicitar cotización para reemplazo de reservorio de humidificador, para evitar daños posteriores al sistema de humidificación.
Equipo funcionando parcialmente.

Datos conformidad

Personal de Servicio	Área usuaria	Sello de unidad médica
Ing. Nataly Arce	<u> </u>	<u> </u>
Ingeniería Biomédica y/o conservación Carlos Osvaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	Administración y/o dirección <u> </u>	<u> </u>

Encuesta de satisfacción del cliente

¿Del 1 al 10 como determinaría la excelencia del servicio brindado? Siendo 10 excelencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dirección

Av. Revolución 1267 Interior 19ª, Col. Los Alpes
Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México

Teléfono

+52 55 4169 5600

