

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0133 M45468

Fecha

25/06/2024

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

FSE

Pedro García

Dato Reporte
SSOL
SPED

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo
Número de Equipo /Serie:
N° de Inventario:
Ubicación:
Estado del Equipo:

Evita V600
ASSL-0133
UCI
No disponible

Pos

Cantidad

Descripción

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal

Nos presentamos a realizar mantenimiento preventivo en la fecha programada, se reporta que el equipo se encuentra ocupado con paciente delicado y no es posible realizar el servicio. Favor de notificar al correo de planeación y control veronica.orocho@draeger.com para reprogramar el servicio.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
25 JUN 2024



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980



EJP. Cecilia Ines
Orduño López #121, 9902217



German Centre
Av. Santa Fé, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fé
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Zúñiga 2302 3er piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados