

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0133 M45812

Fecha

04/06/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0133

N° de Inventario:

Ubicación:

UCI

Estado del Equipo:

Completamente funcional

Pos

Cantidad

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general.
 - Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
 - Prueba de seguridad eléctrica.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Pruebas de modos de ventilación
 - Prueba funcional del sistema de paciente.
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2738

0001

3,0

S001

Servicio Normal

0002

0,0

T001

Desplazamiento Normal

0003

0,0

W001

Tiempo de Espera Normal

0004

0,0

0005

0,0

0006

0,0

0007

0,0

0008

0,0

0009

0,0

0010

0,0

Fecha, Firma Técnico Dräger

Pedro García

04/06/2025

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
04 JUN 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

Ing. Javier Zamora Villaobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
IMSS
Mat. 99820041

S.J.E. Betzabe Payán Acosta
Mat. 1000851