

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

N° de Orden

PEG-ASSL-0134 M45468

Fecha

25/06/2024

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

FSE

Pedro García

Dato Reporte

SSOL

SPED

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Evita V600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0134

N° de Inventario:

Ubicación:

UCI

Estado del Equipo:

No disponible

Pos

Cantidad

Descripción

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

S001
T001
W001

Nos presentamos a realizar mantenimiento preventivo en la fecha programada, se reporta que el equipo se encuentra ocupado con paciente delicado y no es posible realizar el servicio. Favor de notificar al correo de planeación y control veronica.crozco@draeger.com para reprogramar el servicio.

Servicio Normal
Desplazamiento Normal
Tiempo de Espera Normal



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
25 JUN 2024



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

25/06/2024
Pedro García

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

EJP. Cecylia Ines
Orduño López Mat. 99022217

German Centre
Av. Santa Fé, 170 int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fé
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guadalupe Zúñiga 2302 3er Piso
Col. Americana
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados