

Orden de Servicio



N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0134 M45629

Fecha

03/12/2024

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo	Descripción
Modelo	Evita V600
Número de Equipo /Serie:	ASSL-0134
N° de Inventario:	
Ubicación:	UCI
Estado del Equipo:	Completamente funcional.

Pos	Cantidad	Descripción
		Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:
		- Revisión de aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
		- Comprobación del sistema de ventilación, mezclas de gas fresco.
		- Prueba de seguridad eléctrica.
		- Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
		- Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
		- Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
		- Pruebas de modos de ventilación
		- Prueba funcional del sistema de paciente.
		- Limpieza general del equipo.
		Equipo funcionando correctamente


*Etiqueta de seguridad: 3122-02-3778

0001	3,0	S001	Servicio Normal
0002	1,0	T001	Desplazamiento Normal
0003	1,0	W001	Tiempo de Espera Normal
0004	0,0		
0005	0,0		
0006	0,0		
0007	0,0		
0008	0,0		
0009	0,0		
0010	0,0		



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Fecha, Firma Técnico Dräger

Fecha, Nombre, Firma, Sello Cliente

03/12/2024
Pedro García

Laura Pérez

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980