



José Safar Boueri

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>HGR 01 Tijuana</u>	Fecha de servicio: <u>15 de mayo del 2023</u>
Lugar: <u>Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C.</u>	N° de contrato: <u>040E02122-006</u>
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: <u>Esterilizador</u>	Marca: <u>Ritter</u>	Modelo: <u>CleanTec CB23</u>	N° Serie: <u>CB230042232</u>
------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

Descripción de falla reportada: Primer Mantenimiento Preventivo conforme al contrato 040E02122-006

Descripción del servicio realizado:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Verificar estado físico interno y externo general del equipo incluyendo cubiertas, material aislante térmico externo de la cámara y panel de control2. Verificar todos los botones y switch que se encuentren en correctas condiciones físicas y funcionales | <ol style="list-style-type: none">3. Verificación de voltajes de la fuente de alimentación a la cual está conectada el equipo.4. Limpieza de cámara y partes internas del equipo5. Asegurarse que todos los cables eléctricos estén conectados y abrazaderas estén en correctas condiciones físicas, funcionales y de seguridad. |
|--|--|



Refacciones utilizadas:

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Se recomienda el uso de regulador de voltaje para evitar posibles fallas en el equipo por descargas eléctricas y variación de voltaje ya que el equipo esta instalado a una red eléctrica de 124.2 volts

Condiciones en la que se deja el equipo: Totamente Funcional

Voltaje medido: 124.2 volts

Ingeniero de servicio técnico Brayan Alexis Hernández Vargas  INGENIERO BIOMEDICO Ced. Prof. 12792621  Nombre y firma	Operador del equipo Nombre y firma	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.C.R. No. 1 MAY 19 2023  Nombre y firma	Sello de Clinica/Hospital  CONSERVACIÓN Sello No. 1 TIJUANA, B.C.
--	--	---	---



55 5719 7243
55 6155 7118



ingenieria@edvc.com.mx
as.coordinacion@edvc.com.mx
soportetecnico.vcortes@outlook.com



Av. Copilco #330 Copilco
Universidad, Coyoacán CP
04360, CDMX