

**BTL Laboratorios de Tecnología S.A. de C.V.**

Monrovia 725 PB, Portales Sur, Benito Juárez, Ciudad de México. 03300
Teléfonos: +52(55) 5135 2080, 5135 2085, 5135 1456

CONSERVACIÓN**H.G.R. No. 1****TIJUANA, B.C.**
www.btlmed.es

Orden de Servicio

Cliente: IMSS HGR 2 Tijuana	Equipo: BTL 4000 Smart/Premium	Fecha: 11/Jun/25
Dirección:	Modelo: 4625 Smart	Factura:
Contacto:	Número de Serie: 05850B 029475	Garantía:
Teléfono:	Accesorios:	Contrato:
		Mtto. Pvo.
		Reparación
		DEMO
		Otro:
		Apertura:
		Cierre:

Reporte de Falla**Mtto. Preventivo****Descripción del trabajo realizado**

• Inspección visual de equipo
• Inspección visual de accesorios
• Limpieza

• Ingreso y menú de servicio y loteo de manera interna exitosa

Pruebas generales del equipo:		Pruebas por terapia			
		Electroterapia	Conexión	Cables	Electrodos
Apariencia	/				
Equipo	/				
Fecha y hora	/				
Cable - Voltaje	/				
Adaptador - Voltaje	/				
Sacudir	/				
Encender	/				
Display	/				
Información desplegada	/				
Aplicadores conectados	/				
Touch Screen	/				
Calibración Touch Screen	/				
Enciclopedia	/				
Botones	/				
Perilla	/				
Ventilador	/				
Alertas	/				
Almacenamiento de datos	/				
Reiniciar 3 veces	/				
Firmware	/				
Batería (opcional)	/				

Electroterapia	Conexión	Cables	Electrodos
(sim, 1000/1000 ms, CV, +, 60 mA) (sim, 1/2 ms, cv, +, MAX) (cf 4 kHz, AMF 50hz sp 0Hz, cc, 70 mA) (cf 4 kHz, AMF 50hz sp 0Hz, cv, 70 V) (T Cont, mode cc, +, 50 mA) (T Cont, mode cv, -, 50 V)	Puls Rect 59.61 V	Inter 2 polos 56-77V 27.60 VAC 28.45 VAC 40-60 VDC 40-60VDC 41.52 V	Corr Galvanica 25-45 VAC 25-45 VAC 40.50 V 41.52 V
Menu>Serv Funct>Fact set>Pin check>Measure output	HVT	400 + 320-480V	400 - 480-320V
Osciloscopio			
Ultrasonido 100 % Duty factor			
Aplicador			
Calibración			
2W@1 MHz			
Láser (dosis 4 J/cm ² , área 1 cm ²)			
Sonda			
Emisión láser			
Magnetoterapia (pulso rect 200 ms-300 ms MAX)			
Aplicador			
Probador			

Comentarios**Se realiza mtto de manera adecuada**

Refacciones				
No. De parte	Cantidad	Descripción	Precio	Cargos estimados
				Refacciones
				Mano de obra
				Viáticos
				Subtítulos
				Iva 16%
				Total

Ing. de Servicio

Conformidad con el servicio

Dr. Rosa E. Real De La Cruz
Jefe Med. Fis. Y Rehabilitación
Mat. 10518703
Ced. 228316 3270213

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024080