



SERVICIOS BIOMÉDICOS Y ROBÓTICOS

ISO 13485:2016
Dispositivos médicos / Medical devicesISO 9001:2015
Calidad / Quality

FECHA DE INICIO: 12/11/25

FECHA DE TÉRMINO: 14/11/25

ORDEN DE SERVICIO No.: REP9440 C1-25

DATOS DE LA UNIDAD MÉDICA

DELEGACIÓN/OOAD: BAJA CALIFORNIA

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL

MARCA: CONTREX

MODELO: MJ, LP, TP, PM2

SERIE: LP02B01, TP103202,

MJ02C02, PM202C02

DATOS GENERALES

No. PROVEEDOR: 0000157343

No. DE CONTRATO: 050GYR019N09125-024-00

ESTADO FUNCIONAL DEL EQUIPO: No activo

ANEXOS: 1

TIEMPO EMPLEADO: 8hs

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐SERVICIO CORRECTIVO ☒

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo:

- Evaluación de la memoria en disco duro.
- Revisión de accesorios.
- Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
- Lubricación de sistemas mecánicos.
- Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
- Verificación de voltajes de operación.
- Revisión y ajuste de actuadores de posición.
- Desfragmentación de disco duro.
- Limpieza general.
- Calibración del dinamómetro por hardware y software.
- Respaldo de la base de datos.
- Pruebas de funcionamiento

Mantenimiento correctivo:

Se revisó el módulo PM y se encontraron resistencias dañadas que causaran sobre voltaje que dañó tarjetas electrónicas del módulo. El equipo no funciona normalmente por lo que se recomienda no encenderlo para evitar otro sobre voltaje.

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. OPERANDO AL 100% El equipo no se encuentra funcionando debido a falla en el módulo PM205402. Se verificará con la compañía y fabricante si existen piezas para su reemplazo.

REFACCIONES / MATERIAL EMPLEADO / KIT DE MANTENIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE	CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

FIRMAS Y SELLOS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO

RESPONSABLE DEL SERVICIO TLM:

Valentín Manuel Ruiz

14/11/25

CONSERVACIÓN

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat 99024980

ÁREA USUARIA

SELLOS:



Dra. Rosa E. Real De La Cruz
Jefe Med. Fis. Y Rehabilitación
Mat. 10518703
Ced. 228316 3270213

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1