

Orden de Servicio Philips Healthcare

PHILIPS

Equipo: Affiniti 70 Ultrasound System
Número de Identificación (ID): 114967203
Modelo: Affiniti 70 Ultrasound System
Número de Serie: US924F0850

Orden de Servicio: WO12927474
Tipo de Servicio: PREVENTIVO
Equipo operando: Si ☒ No ☐
Número de Contrato: WN-8065138

Nombre del cliente: HGR NO 1

Dirección: Canada 16801, 22226, Tijuana, Baja California, Mexico

Teléfono:

Descripción de la Falla:

Mantenimiento Preventivo

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se realiza mantenimiento preventivo, se lleva acabo de acuerdo al ProntoForms anexo, se hace test de hardware, se hace inspección de estado de transductores, se hace limpieza interna, externa y filtro de aire. Se hace test de seguridad eléctrica, se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias, se entrega el equipo operando correctamente.

Observaciones:

Ninguna

Actividades

Tipo de Actividad	Descripción de la Actividad	Fecha	Inicio	Fin	Duración
PMAI	Planned Maintenance	30/06/2025	12:00	14:00	02:00 Hrs.
		--/--	--:--	--:--	
		--/--	--:--	--:--	
		--/--	--:--	--:--	
		--/--	--:--	--:--	

Refacciones:

Código:	Descripción	Cantidad

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie
ESA	FLUKE	620	5568007

HUMBERTO VALLES

30 de junio de 2025 Cliente
Cargó

Nombre y Firma del Ingeniero de Servicio

Nombre, Fecha y Firma.

Centro de Servicio al Cliente
800 253 0448
DEL SEGURO SOCIAL

Philips México Commercial, SA. de CV.
Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura.
Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52184
RFC: PMC1507018K6

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.R. No. 1
IMSS Mat. 0024980

Dr. Alejandra Lucero Martinez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 1980592
Mat. 3024465

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

innovation + you

RECIBIDO
30 JUN 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
-----	-----	-----	-----------	------------	-------------

Planned Maintenance

Performance & Peripherals

Check Operation of Major Applications	Pass
Test Printers	Not Installed
Check Operation Dig. Recording Devices	Not Installed
Confirm remote connectivity	Not Installed

System Safety General

Protective Earth resistance (≤ 200 mOhm)	200	mOhm	82	Pass
Earth Leakage Current. NC. Highest val. (≤ 500 μ A)	500	μ A	205	Pass
Earth Leakage Current. SF. Highest val. (≤ 1000 μ A)	1000	μ A	353	Pass

Notes

Remarks Engineer

Mantenimiento preventivo junio 2025

Philips Representative Signature:

Humberto Valles

Nombre del Ingeniero: Humberto VallesAlcala

Fecha: Jun 30, 2025

Carlos Usualdo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980





Servicio y Venta de Insumos Médicos Especializados S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas 1345 Int. 1 Col. Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11000
RFC: SVI060914I96
E-mail: servicio@sevime.com Teléfono: (55) 5202 9151


CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

ORDEN DE SERVICIO

Nombre del cliente o Institución HGR # 1 TIJUANA					Orden de servicio N° 23344	
Email:					Teléfono:	
IMSS X		ISSSTE		SSA		
GOB. Del EDO.		PRIVADO		Fecha		
Tipo de servicio / Mantenimiento						
Preventivo X		Correctivo		Instalación y Puesta en Marcha		
Entrega		Capacitación		Nombre:		
Falla reportada				Marca:		
N/A				Modelo:		
				No. Serie:		
				Localización:		
				Contrato:		
Hora de Inicio:				Hrs.		
Hora de Finalizado:				Hrs.		
Inventario:				050GYR040T00424-020-00		

Descripción de los trabajos realizados	
• SE PRESENTA PERSONAL A REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE	
• SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL PARA DETERMINAR EL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO	
• SE REALIZAN PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO (HARDWARE Y SOFTWARE)	
• SE REVISAS LOG DE ERRORES PARA DESCARTAR ALGUNA FALLA EN EL SISTEMA	
• SE REVISAS CONEXIÓN A PAC'S	
• SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES (ENDOCAVITARIO, LINEAL, VOLUMÉTRICO Y CONVEXO)	
• SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO (FILTROS, Y CABEZALES)	
• SE REVISAS FUNCIONAMIENTO DE UPS	
• SE REALIZAN PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA, SE UTILIZA ANALIZADOR FLUKE ESA602	
• SE REALIZAN PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO	
EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



No. Parte	Descripción	Cantidad
	Carlos Oswaldo Ramírez González	CONSERVACIÓN
	Subjefe de Conservación	HGR No. 1
	H.G.R. No. 1	
	IMSS Mat. 99024980	

Responsable de servicio
Luis Fernando Frayre

Personal Autorizado (Nombre, firma y cargo)
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Usuario (Nombre, firma y cargo)

En caso de que se detecte alguna pérdida, deterioro o daño, antes de hacer el mto correspondiente, se notificará al personal responsable del hospital.