

Orden de Servicio
Philips Healthcare

Contrato o adjudicación:
AA-50-GYR-050GYR019-N-91-2025

HMX-REG-CS-06A1
PHILIPS

Modalidad:	ANGIOGRAFO	Orden de Servicio:	WO-13444783
Equipo:	AZURION 7 M20	Tipo de Servicio:	Mantenimiento Correctivo
Numero de Serie:	565	Ubicación del equipo:	
Numero de Inventario:		Equipo operando:	Si ☒ No ☐

Cliente	HGR No. 1
Dirección	Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C.

: VIP-IMSS-CLIENTE-EL EQUIPO ESTÁ GENERANDO ARTEFACTOS EN LA IMAGEN

Haciendo una revision de las causas que ocasionan el tipo de artefacto que aparece de manera intermitente, se detecta que el periferico inyector se encuentra aterrizando el equipo, lo cual pudiera ocasionar que entre ruido electrico y ocasionar la distorcion en la imagen por lo cual se solicita eliminar el aterrizamiento del inyector.
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

Observaciones:

Apoyo a retirar inyector o aislar el contacto donde se conecta.

Actividades

Tipo de Actividad:	Descripción:	Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:	
		DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA		
CMAI	Corrective Maintenance	03	sep	2025	03	sep	2025	6.0	Hrs.
									Hrs.
									Hrs.
									Hrs.


Refacciones:

Código:	Descripción:	Cantidad:


Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:


Personal Autorizado para recepción de servicios:

Nombre: **Dr. Carlos Arzate Ontiveros**
Cargo: **Mé. 99277559**
Matrícula: **Ced. Profesional 3758613**
Firma: 
Fecha: **03 de septiembre de 2025**

Sello de la Unidad / Fechador:



Clave Presupuestal
20 0214 2902
H.G.R. No.1

Nombre y Firma del Ingeniero de Philips

Daniel García

Centro de Servicio al Cliente:

Tel: 5269 9000

800 2 53 04 48 **Carlos Oswaldo Ramírez González**



Subjefe de Conservación
H.G.R. No.1

Mat. 99024980

Philips México Commercial, SA de CV
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura
Huixquilicán, Edo. Mex., C.P. 52784

www.philips.com.mx



innovation + you

**Orden de Servicio
Philips Healthcare**

HMX-REG-CS-06A1

PHILIPS

Contrato o adjudicación:
AA-50-GYR-050GYR019-N-91-2025


Modalidad:	ANGIOGRAFO	Orden de Servicio:	WO-13444783
Equipo:	AZURION 7 M20	Tipo de Servicio:	Mantenimiento Correctivo
Numero de Serie:	565	Ubicación del equipo:	
Número de Inventario:		Equipo operando:	Sí ☒ No ☐



Personal Autorizado para recepción de servicios:

Nombre: **Dr. Carlos Arturo Ontiveros**
 Cargo: **Mex. 94277539**
 Matrícula: **Ced. Profesional 3758613**
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: **3 de septiembre de 2025**

Sello de la Unidad / Fechador:



Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1
 Clave Presupuestal

[Signature]
Daniel Garcia
 Nombre y Firma del Ingeniero de Philips

Centro de Servicio al Cliente:
 Tel: 5269 9000
 800 2 53 04 48
Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980

Philips México Commercial, SA de CV
 Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura
 Huixquilican, Edo. Mex., C.P. 52784
www.philips.com.mx



innovation + you