

Orden de Servicio Philips Healthcare

Contrato o Adjudicación:

PHILIPS

050GYR019N09125-015-00 || AA-50-GYR-050GYR019-N-91-2025

CONS 551

Equipo: ANGIOGRAFO
Modelo: Azurion 7 M20
Número de Serie: 565
Número de Inventario: 201800037440

Orden de Servicio: WO-14517750
Tipo de Servicio: Mantenimiento Correctivo
Ubicación del Equipo: Cardiología Intervencionista
Equipo operando: Sí ☒ No

Nombre del cliente: HGR No. 1
Dirección: Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C.

Descripción de la falla:

Mantenimiento Correctivo
VIP-IMSS-CLIENTE-LA PALANCA DE ASCENSO Y DESCENSO DEL ARCO NO HACE SU FUNCION

Resultados de Inspección y Pruebas:

Se realiza mantenimiento correctivo, se instala la refacción solicitada (Control Module), se hacen pruebas de funcionamiento satisfactorias.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, Equipo operando correctamente al 100%

Observaciones:

Ninguna
No se requirió capacitación por parte del personal usuario

Actividades

Tipo de actividad	Descripción de la Actividad	Fecha	Inicio	Fin	Duración
CMAI	Corrective Maintenance	23/02/2026	09:00	11:00	2.00 Hrs.
		--/--	--:--	--:--	--

Refacciones

Código	Descripción	Cantidad
459801276504	Control Module Standard ER	1.00

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción	Marca	Modelo	Número de Serie

Personal Autorizado para recepción de servicios:

Nombre:

Cargo:

Matrícula:

Firma:

Fecha:


Carlos Osvaldo Ramírez González
Suplente de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1
Clave Presupuestal

Sello de la Unidad / Fecha



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Humberto Valles
Nombre y Firma del Ingeniero de Philips

DR. CARLOS ARZATE ONTIVEROS
CED.PROF. 3758613

MAT. 99277559

JEFATURA DE UNIDAD CARDIOVASCULAR
IMSS HGR-1.

Centro de Servicio al cliente
01 800 253 04 48

Philips México Commercial, SA. de CV
Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura.
Huixquilucan, Edo. Mex., CP 52784
RFC: PMC1507018K6



innovation + you

Orden de Servicio Philips Healthcare


Contrato o Adjudicación:

PHILIPS

050GYR019N09125-015-00 || AA-50-GYR-050GYR019-N-91-2025

Equipo: ANGIOGRAFO
Modelo: Azurion 7 M20
Número de Serie: 565

Orden de Servicio: WO-14517750
Tipo de Servicio: Mantenimiento Correctivo
Equipo operando: Sí X No



Personal Autorizado para recepción de servicios:

Nombre: Carlos Osvaldo Ramírez González
Cargo: Subjefe de Conservación
Matrícula: IMSS G.R. No. 2
Firma: IMSS Mat. 99024980
Fecha:

Sello de la Unidad / Fecha: INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO 23 FEB 2026

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
Clave de Proyecto

CONSERVACIÓN
H.G.R. N. Humberto Valles
TIJUANA, B.C.
Nombre y Firma del Ingeniero de Philips
CONSERVACION HGR No. 1

Centro de Servicio al Cliente
01 800 253 04 48

DR. CARLOS ARZATE ONTIVEROS
CED.PROF. 3758613
MAT. 99277559
JEFATURA DE UNIDAD CARDIOVASCULAR
IMSS HGR-1.

Philips México Commercial, SA. de CV
Av. La Palma No. 6. Col. La Herradura.
Tijuana, B.C. CP 22784
RFC: PMC1507018K6

