

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio
No. de caso
No. de WO

Hoja de servicio
CMR2475.38

15510856
wo-17021375

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1490
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	OEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	OEC820745
		SID GE:	OEC820745

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	7-Jul-25	14:30	7-Jul-25	15:00
Reparación	24-Jul-25	11:00	24-Jul-25	13:00
Fin del servicio:	24 de julio de 2025			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se reemplazan las palancas de los frenos. El equipo queda funcionando correctamente. No se usaron herramientas calibrables para este servicio. Manual usado 00-881795-03.


Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

SERVICIO		
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)	
Tipo de Trabajo:	CONTRATO	
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00	
GON	2025704	
SINTOMA		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
No tiene todas las manijas de freno		
HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		No Aplica

Observaciones

Sin observaciones




Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:			FUNCIONANDO	
Kit y refacciones utilizadas en el servicio				
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON	
1	21-301785-00	NUT LK BRG		
2	00-876981-01	Handle brake		
1	00-880821-01	ASM L-ARM		
1	5331075	Shaft Brake		




Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuahtémoc Marchand Rodríguez Nombre completo	Nombre completo	Nombre completo
Ingeniero de Servicio	Cargo	Cargo
	Dr. Rogelio Marroquín Romero Jefe de Neumología Mat. 113/2476 Hospital General Regional	Carlos Oswaldo Ramírez González Jefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980
	IMSS de Área / Usuario Responsable	Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
CMR2475.38

No. de caso

15510856

No. de WO

wo-17021375




CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA


No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: OEC820745
Equipo: ARCO EN C
Modelo: OEC 9800
Serie: OEC820745

A
N
T
E
R
S
I
D
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
É
S
D
E
L



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
24 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Carlos Enrique Rivera García
Nombre completo
Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Morquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 11532416
Hospital General Regional
No. 1
Nombre completo
Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99074980
Nombre completo
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>