BERCLAN®
THE DOLPHIN COMPANY

INGENIERIA DE SERVICIO

Calle 12-A Mz.1, Lt. 5 Piso 2, Col. Belisario Domínguez,
Tlalpan, C.P. 14310, CDMX. Tel: 55 5485-6350, 55 5485-6351, 55 5485-6352
Correo: servicio@eqmedico.com

ORDEN DE SERVICIO No. 10557

FECHA: 12-Dic-2023

INSTITUCIÓN: Hospital General Regional #1

DIRECCIÓN: Cerrada 16801, Río Tijuana 3a Etapa, Río Tijuana 3ª Etapa, 22226 T.J.

DATOS DEL EQUIPO / INSTRUMENTO

MARCA:	Stryker	**ÁREA / SERVICIO:**	Cirugía
MODELO:	Core 7 (craneotomo)	**UBICACIÓN:**	2do
No. DE INVENTARIO:		**NO. DE SERIE:**	

CONCEPTO DE LA ORDEN:

Mantenimiento preventivo a un electromotor marca Stryker modelo core 7 conhecido craneotomo, correspondiente al 2do 2023

MATERIAL Y/O REFACCIONES:

No. DE PARTE	DESCRIPCION

HERRAMIENTA

Kit de limpieza
Kit de lubricación

HORA DE INICIO DEL SERVICIO:

HORA DE FINALIZACIÓN:

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

DESARROLLO DEL SERVICIO:

Se realiza el mantenimiento preventivo a un electromotor marca Stryker modelo 7 conhecido como craneotomo el cual consiste en, limpieza interior y exterior restos de residuos organicos, lubricación de acuerdo a lo indicado por el fabricante y pruebas de funcionamiento con la consola y los pedales verificando el correcto acoplamiento de los componentes.
Se anexa check list para verificar el estado del servicio, y este identificado con el folio de esta orden de servicio.
Durante el servicio se detecta el protector de mandril No Ref 4A2-00R y N/S 21045249O3 con un daño en el bulero, el cual es originado por un reuso de consumibles en mal estado se envíara cotización ya que no entra en garantía.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
12 DIC 2023
CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1

REALIZADO POR: Ing. Adrián Glz

FIRMA:

FECHA: 12-Dic-2023

RECIBIDO POR: L. Luna 99027326

FIRMA:

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
99024980

FECHA:

DEL 10 201 AL 10 700 V-0002