



Servicio y Venta de Insumos Médicos
Especializados, S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas No. 1345, Int. 1
Col. Lomas de Chapultepec, II sección
Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México
Tel.: (01-55) 5589-5120
e-mail: licitaciones@sevime.com
R.F.C: SVI060914I96
www.sevime.com



RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD PARA INCLUIR TEJIDOS EN PARAFINA

Marca: Sakura Modelo: Tissue Tek Tec 6 Núm. De Serie:

REVISIÓN:	STATUS:
1. Estado, ajuste y funcionamiento de tarjetas electrónicas.	✓
2. Estado y funcionamiento de conectores y cables	✓
3. Limpieza de bandejas de desecho	✓
4. Limpieza de superficies y panel	✓
5. Verificación del funcionamiento del dispensador .	✓
6. Verificación del funcionamiento de los calentadores .	✓
7. Operación del punto frio.	✓
8. Tiempo de enfriamiento desde el encendido hasta lo 10°C debe ser 20 minutos máximo .	✓
9. El equipo no debe emitir alarma al encenderse.	✓
10. Verificación de ventiladores y solenoides para mantener ajustes de temperatura.	✓
11. Verificación del flujo de aire del ventilador y la dirección.	✓
12. Limpieza interna y externa del equipo..	✓



AREA DE SELLOS Y FIRMAS:		☐ Sello Unidad Médica ☐ Clave presupuestal Unidad Médica ☐ Sello Fechador (y/o firma autógrafa)	
 I. B. XOCHITL KETZALL ROBLEDO RODRÍGUEZ	 Ing. Javier Zamora Villalobos Jefe de Conservación Hospital General Regional No. 1 Mat. 99026041	 Dr. Juan Pablo Robles Noriega Jefe de Medicina Patológica Mat. 99026043	
Nombre, Cargo, Firma	Nombre, Cargo, Firma, Matrícula	Nombre, Cargo, Firma, Matrícula	

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

ORDEN DE SERVICIO

www.sevime.com

Nombre del cliente o institución					ORDEN DE SERVICIO	
Hospital General Regional No. 1 Tijuana, B.C. Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, 22226					18812	
E-mail:		Teléfono:			Fecha	
IMSS	ISSSTE	SSA	Gob. del Edo.	Privado	19/Mayo/2025	
Tipo de servicio				Datos del equipo		
Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo	Instalación y puesta en marcha	Entrega	Capacitación	Nombre: Unidad para incluir tejidos en parafina	
					Marca: Sakura	
Falla reportada					Modelo: Tissue-Tek Tec 6	
					No. de Serie: 51083110-0924 51093122-1024	
					Localización: Histología	
Hora de inicio:		hrs.	Hora de finalizado:		hrs.	Contrato: 05064R040TC00424-06-00
						Inventario: 202480028243

Descripción del trabajo realizado

Se presenta personal a realizar mantenimiento preventivo correspondiente. Se verifica comunicación entre módulos. Se comprueba el buen estado, ajuste y funcionamiento de tarjetas electrónicas. Se realiza limpieza de bandejas de desecho, así como de superficies y panel. Se verifica el funcionamiento del dispensador. Se verifica el funcionamiento de los calentadores y la operación del punto frío. El tiempo de enfriamiento desde el encendido hasta los -5°C es menor a 20 minutos. Se verifica el buen funcionamiento de ventiladores y solenoides para mantener ajustes en la temperatura. Se verifica el flujo de aire del ventilador y la dirección. Se realiza limpieza interna y externa. Se anexa rutina de mantenimiento. El equipo queda funcionando correctamente.

No. de parte	Descripción	Cantidad
S/N	Kit de limpieza	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
19 MAY 2025

CONSERVACIÓN HGR No. 1

CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.

Responsable de servicio  I. B. XOCHITL KETZALI ROBLEDRO RODRIGUEZ	Encargado del área (Nombre, firma y cargo) Ing. Javier Zamara Villalobos Jefe de Conservación Hospital General Regional No. 1 IMSS Mat. 99020041	Usuario (Nombre, firma y cargo)  Dr. Juan Pablo Morales Noriega Jefe de Laboratorio Patológica IMSS Hospital General Regional No. 1
--	---	---

F-SGC-045

Vigente a partir de: Agosto 2018

Rev. 2

Página 1 de 1

"El personal de SEVIME se compromete a verificar, proteger y salvaguardar la propiedad del cliente. En caso de que se detecte alguna pérdida, deterioro o daño, antes de hacer el mto. correspondiente, se notificará al personal responsable del hospital."