

RESPONSABLE:	Servicio Técnico	CÓDIGO:	FO-ST-01
TIPO:	Formato	VERSIÓN:	0
CREACIÓN:	31/08/2021	ACTUALIZACIÓN:	
VIGENCIA:	3 años	PÁGINA:	

Servicio realizado por: Jose Luis Tamayo				Sucursal Guadalajara Culiacan				Folio No. 2915			
Tipo de servicio Instalación ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Otro ☐				Condiciones del equipo Comodato ☐ Renta ☐ Por cobrar ☐ Contrato de Servicio ☐ Garantía ☐ Otro ☐				Equipo Marca: <i>Mesa Quirúrgica Univer</i> Modelo: <i>ALVO</i> Serenada B Núm de Serie: <i>5240000910798</i>			
Datos del Cliente Hospital General Regional I Tijuana B.C.				Ubicación del equipo: <i>Rx I</i>				Datos del Cliente LA-S0-GYR-050GYR040-T-4-2024			
Falla que se Reporta <i>Mantenimiento Preventivo</i>				Actividades de Servicio							
				Fecha: <i>26/Nov/25</i>				Hora de inicio: Hora de término: 			
Solución <i>-Se realiza Servicio Preventivo de acuerdo a especificaciones -se le realizan Pruebas de funcionamiento en sus diferentes Posiciones y controles Inspeccion general control alambriaco con cinta Aislante funcionando</i>											
Refacciones Utilizadas											
Catálogo		Descripción						Cantidad			
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RECIBO 26 NOV 2025 CONSERVACIÓN HGR No. 1									
Nombre y Firma						Sello de Clientes y Fecha					
Persona que realizó el servicio <i>Luis Tamayo</i>				Usuario <i>B. Fil...</i>							
Área Biomédica				Área de Conservación <i>Cándido Oswaldo Ramírez González</i> Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1							
Comentarios y sugerencias <i>Equipo funcionando</i>											