



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOBERNADOR JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS No. 78, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CDMX, TEL.: 55 5241-1330 AL 39

PRO-30-A

ORDEN DE SERVICIO No.:

68498

REPORT DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

9,280

FECHA:

05/06/2025

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: Brenda Mancilla

Telefono: (664)660-9160

Recibido por: González Abreo Mariana Nahum

Solicitud de Visita: CORRECTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10
Falla Reportada: Artefactos en la imagen

M4615114

Contrato: 019GYR019N1824-016-00

Reparacion Efectuada:

Se presenta personal de TESA, realizando revisión del equipo de ultrasonido de acuerdo con reporte, encontrado que el transductor lineal Modelo: PLU-704ST, con número de serie: 99C2272721, presenta artefactos en la imagen debido a que presenta una burbuja de aire en la lente acústica, por lo que será reemplazado por un transductor nuevo de las mismas características y funciones, lo más pronto posible.

Se le recuerda al usuario los cuidados y limpieza para los transductores, siendo está última con un paño de algodón o toallas húmedas (No cloro/No solventes).

Recordando que en caso de detectar mal uso o que la limpieza no se este llevando como se refiere, se procederá a realizar cotización.

Se realizan pruebas y el equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para el cual fue diseñado, al 80%.

Consumibles:

Duración del Servicio:

Fecha	Inicio	Fin
05/06/2025	11:00:00	12:00:00

Total de Horas:

1 x 1 Ing's=1 Hrs. Totales

Refacciones Utilizadas:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Costo refacciones:
Costo total servicio:
I.V.A.:

Costo total servicio:

Recibí de Conformidad

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Firma:  IMSS

Nombre: 

Fecha: 05/06/2025

Entregado

Firma:

Nombre: González Abreo Mariana Nahum

Fecha: 05/06/2025

El ingeniero que efectuó el servicio esta autorizado a cobrar el importe arriba señalado.

CLIENTE





TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341

REPORT DE SERVICIO:	ULTRASONIDO TOSHIBA	ORDEN DE SERVICIO No.:	68498
		9,280	FECHA: 05/06/2025
Cliente:	Hospital General Regional No. 1	Colonia:	Tercera Etapa Rio Tijuana
Dirección:	Canadá No.16801	Estado:	Baja California
Ciudad:	Tijuana		
Solicitado por:	Brenda Mancilla	Telefono:	(664)660-9160
Recibido por:	González Abreo Mariana Nahum	Solicitud de Visita:	CORRECTIVO POR CONTRATO
Equipo/No. de Serie:	SSA-550A / NEMIO 10	M4615114	
Falla Reportada:	Artefactos en la imagen	Contrato:	019GYR019N1824-016-00

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Recibi de Conformidad
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99074980

Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: 05/06/2025

Entregado

Firma: _____
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 05/06/2025