



Tesa

TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOBERNADOR JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS No. 78, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CDMX, TEL.: 55 5241-1330 AL 39

PRO-30-A

ORDEN DE SERVICIO No.:

70198

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

9,937

FECHA:

17/02/2026

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: Erik Roldan
Recibido por: Leal Ronco Roberto

Telefono: (664)660-9160

Solicitud de Visita: CORRECTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10
Falla Reportada: Artefactos en la imagen

M4615114
Contrato: 050GYR019N09125-023-00

Reparacion Efectuada:

Se realiza la revisión del equipo de ultrasonido encontrando que el transductor PLU-704ST con número de serie: 99C2312762, presenta: "burbuja de aire en el lente acústica", lo cual genera artefactos en el imagen y limita su funcionalidad, el transductor mencionado será reemplazado por uno nuevo a la brevedad posible.

Se realizan pruebas y el equipo se entrega operativamente apto para realizar el trabajo para el cual fue diseñado, al 80%

Consumibles:

Duración del Servicio:

Fecha	Inicio	Fin
17/02/2026	10:00:00	11:00:00

Total de Horas:
1 x 1 Ing's=1 Hrs. Totales

Refacciones Utilizadas:



Costo refacciones:

Costo total servicio:

I.V.A.:

Costo total servicio:

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Recibi de Conformidad

Entregado

Firma:
Nombre:
Fecha: 17/02/2026

Firma:
Nombre: Leal Ronco Roberto
Fecha: 17/02/2026

El ingeniero que efectuó el servicio esta autorizado a cobrar el importe arriba señalado.

CLIENTE

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341



REPORTE DE SERVICIO: **ULTRASONIDO TOSHIBA**


ORDEN DE SERVICIO No.: **70198**
9,937 FECHA: **17/02/2026**

Cliente: **Hospital General Regional No.1**
Dirección: **Canadá No.16801**
Ciudad: **Tijuana**
Colonia: **Tercera Etapa Rio Tijuana**
Estado: **Baja California**

Solicitado por: **Erik Roldan**
Recibido por: **Leal Ronco Roberto**
Telefono: **(664)660-9160**
Solicitud de Visita: **CORRECTIVO POR CONTRATO**

Equipo/No. de Serie: **SSA-550A / NEMIO 10**
Falla Reportada: **Artefactos en la imagen**
M4615114
Contrato: **050GYR019N09125-023-00**

FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO:



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
17 FEB 2025
CONSERVACION
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980
IMSS

Recibi de Conformidad

Entregado

Firma: **Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera**
Nombre: **M.A. Radiólogo**
Fecha: **17/02/2026**
Jefatura de Imagenología HGR1
Fed. Esp. 11989592
IMSS 28024465

Firma: **Leal Ronco Roberto**
Nombre: **Leal Ronco Roberto**
Fecha: **17/02/2026**

0205 0214 2902
H.G.R. No.1

